

Informe de solicitud de
concesión de espacios
ubicados en Dominio
Público Marítimo
Terrestre

*APÉNDICE 1. INFORMACIÓN
FOTOGRAFICA*

Tomo 1: Muelle Evaristo Churruca

Septiembre 2024



Hoja de control de calidad

Documento	Apéndice 1. Información fotográfica - Tramo 1: Muelle Evaristo Churruca	
Proyecto	CP1909. Informe de solicitud de concesión de espacios ubicados en Dominio Público Marítimo Terrestre.	
Código	CP1909-RP-T1-AP01-Informacion-Fotografica-D01	
Autores:	Firma:	NRG
	Fecha:	04.09.2024
Verificado	Firma:	NUM
	Fecha:	04.09.2024
Destinatario	Oficina de Proyectos Estratégicos – Ayto. Bilbao	
Notas		
Confidencialidad	Información confidencial	

Índice

Apéndice 1. Información fotográfica	1
<i>Superficie 1. Muelle Evaristo Churruca</i>	<i>1</i>
1. VISTAS GENERALES.....	1
2. ESTRUCTURA.....	3
3. URBANIZACIÓN	6
4. PASARELA	6
<i>Superficie 2. Muelle Evaristo Churruca</i>	<i>9</i>
1. VISTAS GENERALES.....	9
2. ESTRUCTURA.....	12
3. URBANIZACIÓN	14
<i>Superficie 3. Muelle Evaristo Churruca</i>	<i>17</i>
1. VISTAS GENERALES.....	17
2. ESTRUCTURA.....	22
3. URBANIZACIÓN	23

Apéndice 1. Información fotográfica

INFORME DE SOLICITUD DE CONCESIÓN DE ESPACIOS UBICADOS EN DOMINIO PÚBLICO
MARÍTIMO TERRESTRE

Superficie 1. Muelle Evaristo Churruca

1. VISTAS GENERALES



Figura 1. Vista general desde Puente Euskalduna.




Figura 2. Vista general desde Puente Euskalduna.



Figura 3. Vista extremo oeste.




Figura 4. Vista extremo este.

2. ESTRUCTURA




Figura 5. Vista general estructura del extremo este.




Figura 6. Vista general estructura.




Figura 7. Vista general estructura.desde el Puente Euskalduna.



Figura 8. Vista general estructura del extremo oeste.




Figura 9. Vista de los faldones desde escalera de acceso lámina de agua.

3. URBANIZACIÓN



Figura 10. Luminarias ubicadas en el muelle.

4. PASARELA




Figura 11. Vista delantera pasarela



Figura 12. Vista trasera pasarela.




Figura 13. Adoquinado pasarela.



Figura 14. Vista oeste desde pasarela



Figura 15. Vista este desde pasarela

Superficie 2. Muelle Evaristo Churruca

1. VISTAS GENERALES



Figura 16. Vista general extremo este, cambio de tipología estructural.



Figura 17. Vista general.



Figura 18. Vista general.



Figura 19. Vista extremo oeste.



Figura 20. Vista del pavimento del muelle.



Figura 21. Vista general muelle.




Figura 22. Vista general muelle acceso pantalán.

2. ESTRUCTURA



Figura 23. Pilotes y anclaje de la guía del pantalán.



Figura 24. Antigo muelle en talud.



Figura 25. Vista del antiguo muelle en talud para superestructura.



Figura 26. Vista de la estructura del muelle desde pantalán.

3. URBANIZACIÓN



Figura 27. Bancos sin respaldo.




Figura 28. Noray.




Figura 29. Iluminación paseo.



Figura 30. Luminaria.

Superficie 3. Muelle Evaristo Churruca

1. VISTAS GENERALES



Figura 31. Vista general extremo este.



Figura 32. Vista general.



Figura 33. Vista general zona ajardinada.



Figura 34. Vista extremo oeste.



Figura 35. Vista general muelle.



Figura 36. Vista general muelle.



Figura 37. Vista general de la rampa de acceso al puente de Deusto.



Figura 38. Vista general del carril bici (bidegorri).



Figura 39. Vista general de zona adoquinada.



Figura 40. Vista general de parque y zona adoquinada.

2. ESTRUCTURA



Figura 41. Vista frontal del muelle.



Figura 42. Vista frontal del muelle.



Figura 43. Transición de tipología estructural en el oeste del muelle

3. URBANIZACIÓN




Figura 44. Luminaria.



Figura 45. Papelera.



Figura 46. Arbolado en muelle.



Figura 47. Arbolado y luminaria



Figura 48. Escultura.



Figura 49. Bancos sin respaldo.



Figura 50. Bancos con respaldo.



Figura 51. Bolardo ubicado en cantil.



Figura 52. Fuente.




Figura 56. Papeleras de reciclaje.




Figura 60. Zona de juegos infantiles.