OTRAS DISPOSICIONES

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, POLÍTICA LINGÜÍSTICA Y CULTURA

2003

RESOLUCIÓN de 14 de abril de 2016, de la Viceconsejera de Administración y Servicios, por la que se da publicidad a la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan Centros docentes dependientes de la administración educativa, en aplicación de la Orden de 25 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura (Udalaguntza-2015).

Vista la Orden de 25 de noviembre de 2015, de la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, por la que se regula la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa.

Vistas las solicitudes presentadas, los informes evaluados, los criterios de preferencia y la propuesta de resolución elevada por la Comisión de Valoración formada de acuerdo con el artículo noveno de la Orden de 25 de noviembre de 2015,

RESUELVO:

Primero.– Conceder la financiación de los gastos destinados para la ejecución de obras en edificios de propiedad municipal en los que funcionan centros docentes dependientes de la administración educativa, a los Ayuntamientos y por los importes que se mencionan en el Anexo I de la presente Resolución.

Segundo.– Los Ayuntamientos, titulares de los centros seleccionados para la financiación, percibirán la cantidad adjudicada de acuerdo con el artículo trece de la Orden de 25 de noviembre de 2015.

Tercero.– Denegar las solicitudes de los Ayuntamientos y Centros que se relacionan en el Anexo II y III.

DISPOSICIÓN FINAL

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada, por medios electrónicos a través de «Mis Gestiones», ante la Consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, en el plazo de un mes, contado a partir de la publicación de la resolución notificada a través de Plataforma Tecnológica para la E-Administración-Platea.

En Vitoria-Gasteiz, a 14 de abril de 2016.

La Viceconsejera de Administración y Servicios,
OLATZ GARAMENDI LANDA.

ANEXO I

ADMITIDAS

ÁLAVA/ARABA

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
1	5	Alegria-Dulantzi	CEIP Alegria HLHI	Producción y acumulación de AFS y ACS en el gimnasio rojo para combatir la legionela	13.181,11 €	7.908,67 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
2	83	Amurrio	CEIP Lucas Rey HLHI	Mejora de seguridad en acceso	50.098,15 €	30.058,89 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
3	84	Amurrio	CEIP Lucas Rey HLHI	Rehabilitación de instalaciones en planta baja	3.011,19 €	1.806,71 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
4	86	Amurrio	CEIP Lucas Rey HLHI	Eliminación de las humedades existentes	5.968,39 €	3.581,03 €	14	8.- Aulario 1.- Muy urgente
5	87	Amurrio	CEIP Zabaleko HLHI	Mejora de seguridad en gimnasio	8.712,40 €	5.227,44 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
6	365	Aramaio	CEIP San Martín HLHI	Trabajos de rehabilitación de baños en 1.ª y 2.ª planta	28.460,41 €	17.076,25 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
7	407	Arraia-Maeztu	CEIP Arraia-Maeztu HLHI	Reforma centro, cumplimiento código técnico documento básico SI seguridad contra incendios	192.967,71 €	115.780,63 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
8	250	Artzeniega	CEIP Arteko Gure Ama HLHI	Mejoras en la estructura de la cubierta	31.794,81 €	19.076,89 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
9	251	Artzeniega	CEIP Arteko Gure Ama HLHI	Sustitución de carpinterías exteriores	71.540,11 €	42.924,07 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
10	95	Asparrena	CEIP Araia HLHI	Mejora de instalación por Informe de Prevención de Riesgos Laborales	15.427,50 €	9.256,50 €	14	5.- Prevención riesgos laborales 2.- Urgente
11	315	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Rehabilitación de patio delantero por seguridad	57.942,50 €	34.765,50 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
12	321	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Rehabilitación del patio posterior por seguridad	26.518,64 €	15.911,18 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
13	324	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Cubrición lateral de estructura en patio por cuestiones de seguridad	12.849,28 €	7.709,57 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
14	328	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Sustitución de ventanales en aulas de usos especiales	5.609,85 €	3.365,91 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
15	329	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Rehabilitación de cubierta plana	24.348,71 €	14.609,23 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
16	374	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Mejora acústica del comedor por informe de Riesgos Laborales	15.406,93 €	9.244,16 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
17	377	Ayala	CEIP Etxaurren HLHI	Estructura de patio cubierto	60.516,05 €	36.309,63 €	18	1.- Estructura 4.- Sin urgencia
18	115	Campezo/kanpezu	CPI Mendialdea IPI	Subsanar problemas estructurales en el sótano y forjado P.B.	28.721,21 €	17.232,73 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
19	116	Campezo/Kanpezu	CPI Mendialdea IPI	Mejora de la iluminación por razones de seguridad	3.287,57 €	1.972,54 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
20	118	Campezo/Kanpezu	CPI Mendialdea IPI	Mejora de la pavimentación por razones de seguridad	30.893 €	18.535,80 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
21	119	Campezo/Kanpezu	CPI Mendialdea IPI	Seguridad en el patio de juegos	15.001,28 €	9.000,77 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
22	201	Elciego	CEIP Elciego HLHI	Arreglo de goteras de la cubierta de la zona de patio cubierta	1.439,90 €	863,94 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
23	417	Elciego	CEIP Elciego HLHI	Colocación de malla sobre cierre de volúmen de vestuarios	584,66 €	350,80 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
24	418	Elciego	CEIP Elciego HLHI	Trabajos de repaso de la cubierta del comedor	1.439,90 €	863,94 €	16	2.- Cubierta 4.- Sin urgencia
25	419	Elciego	CEIP Elciego HLHI	Eliminación de grietas verticales de la fachada principal del edificio	1.789,38 €	1.073,63 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
26	420	Elciego	CEIP Elciego HLHI	Eliminación de grietas en paramentos interiores	5.035,04 €	3.021,02 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
27	99	Iruña de Oca	CEIP J. M. Barandiaran HLHI	Rehabilitación de la fachada norte	25.773,00 €	15.463,80 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
28	217	Laguardia	CEIP Victor Tapia HLHI	Mejora de las condiciones de seguridad y eficiencia energética	49.542,24 €	29.725,34 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
29	348	Lanciego	CEIP Lanciego HLHI	Sustitución de la puerta metálica de acceso y velux por cuestiones de seguridad	30.067,25 €	18.040,35 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
30	258	Legutiano	CEIP Garazi HLHI	Instalación de dos termos eléctricos de 50 litros	900,24 €	540,14 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
31	262	Legutio	CEIP Garazi HLHI	Sustitución de carpinterías de puertas	24.624,07 €	14.774,44 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
32	265	Legutio	CEIP Garazi HLHI	Cubrición de la zona de juegos por carecer de espacios exteriores cubiertos en el patio	87.846,00 €	52.707,60 €	13	9.- Espacios cubiertos 1.- Muy urgente
33	243	Laudio/Llodio	CEPA Llodio HHI	Sustitución de la carpintería exterior	72.346,38 €	43.407,83 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
34	246	Laudio/Llodio	CEIP Lateorro HLHI	Reforma y ampliación de las instalaciones de protección contra incendios	21.429,27 €	12.857,56 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
35	248	Laudio/Llodio	CEIP Lateorro HLHI	Sustitución de cubierta	48.435,63 €	29.061,38 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
36	249	Laudio/Llodio	CEIP Fabián Legorburu HLHI	Soterramiento de circuitos exteriores de calefacción	17.865,65 €	10.719,39 €	11	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
37	175	Rivera Baja/Erribera Beitia	CEIP Unamunzaga HLHI	Reforma de la cubierta del ala Este del edificio de primaria	21.617,22 €	12.970,33 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
38	180	Rivera Baja/Erribera Beitia	CEIP Unamunzaga HLHI	Mejoras de las instalaciones del centro, sustitución de inodoros	6.624,75 €	3.974,85 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
39	163	Rivera Baja/Erribera Beitia	CEIP Unamunzaga HLHI	Mejora de la seguridad del centro	27.357,57 €	16.414,54 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
40	303	Agurain/Salvatierra	CEIP Lope de Larrea HLHI	Reparaciones en el patio por seguridad	37.014,77 €	22.208,86 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
41	225	Urkabustaiz	CEIP Izarra HLHI	Cubierta de protección entre edificios	19.772,30 €	11.863,38 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
42	314	Valdegovia/Gaubea	CEIP Gobea HLHI	Colocar carpinterías exteriores y cambio de puertas de acceso a local	4.866,86 €	2.920,12 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
43	317	Valdegovia/Gaubea	CEIP Gobea HLHI	Renovación del sistema de electricidad	2.113,87 €	1.268,32 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
44	323	Valdegovia/Gaubea	CEIP Gobea HLHI	Arreglo de escaleras de acceso a aulas polivalentes	3.304,15 €	1.982,49 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
45	327	Valdegovia/Gaubea	CEIP Gobea HLHI	Sustitución termo ACS en la sala pañales y aula	481,58 €	288,95 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
46	137	Vitoria-Gasteiz	CEIP Adurza HLHI	Formación de rampa de acceso al edificio de administración	12.719,11 €	7.631,47 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
47	150	Vitoria-Gasteiz	CEIP San Ignazio HLHI	Renovación de las carpinterías exteriores	96.617,58 €	57.970,55 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
48	153	Vitoria-Gasteiz	CEIP Lakuabizkarra HLHI	Sustitución de persianas con sistemas de seguridad	6.323,46 €	3.794,08 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
49	156	Vitoria-Gasteiz	CEIP Ángel Ganivet HLHI	Seguridad en el patio de juegos	5.668,03 €	3.400,82 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
50	158	Vitoria-Gasteiz	CEPA Paulo Freire HLHI	Renovación de cubierta inclinadas, canalones y bajantes	59.484,43 €	35.690,66 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
51	159	Vitoria-Gasteiz	CEIP Luis Dorao HLHI	Reparaciones de las instalaciones de saneamiento y acometida de agua	23.334,85 €	14.000,91 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
52	160	Vitoria-Gasteiz	CEPA Paulo Freire HHI	Sustitución de teja de la cubierta	34.769,35 €	20.861,61 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
53	162	Vitoria-Gasteiz	CEIP Ángel Ganivet HLHI	Instalación de paranieves	7.284,20 €	4.370,52 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
54	164	Vitoria-Gasteiz	CEIP Luis Dorao HLHI	Mejora de la seguridad del patio exterior utilizado por alumnos de 2 años	123.115,77 €	73.869,46 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
55	166	Vitoria-Gasteiz	CEIP Erekabarri HLHI	Mejora por seguridad e higine en el polideportivo	10.532,87 €	6.319,72 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
56	169	Vitoria-Gasteiz	CEIP Abendaño HLHI	Sustitución del falso techo de la sala de psicomotricidad	4.610,10 €	2.766,06 €	14	8.- Aulario 1.- Muy urgente
				TOTAL ARABA UDALAGUNTZA-2015	1.598.988,23 €	959.392,96 €		

BIZKAIA

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
57	227	Abadiño	CEIP Traña Matiena HLHI	Rehabilitación de fachada	29.741,80 €	17.845,08 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
58	429	Abadiño	CEIP Traña Matiena HLHI	Mejora de la accesibilidad	39.380,48 €	23.628,29 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
59	226	Abadiño	CEIP Zelaieta HLHI	Adecuación a la normativa contra incendios	4.356,00 €	2.613,60 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
60	434	Abadiño	CEIP Zelaieta HLHI	Mejora de la accesibilidad	9.317,00 €	5.590,20 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
61	313	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP Askartza-Isusi HLHI	Mejora de la iluminación en la cubierta del patio	3.236,75 €	1.942,05 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
62	220	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP El Casal HLHI	Anulación de pozo séptico de saneamiento	3.176,43 €	1.905,86 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
63	113	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP Etorkizuna HLHI	Impermeabilización y el pavimento de la pasarela de acceso a patio superior	13.059,53 €	7.835,72 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
64	274	Amorebieta-Etxano	CEIP Larrea HLHI	Instalación de líneas de vida en el edificio de primaria	20.654,70 €	12.392,82 €	14	5.- Prevención riesgos laborales 2.- Urgente
65	280	Amorebieta-Etxano	CEIP Larrea HLHI	Instalación de líneas de vida en el edificio infantil	4.170,87 €	2.502,52 €	14	5.- Prevención riesgos laborales 2.- Urgente
66	287	Amorebieta-Etxano	CEIP Larrea HLHI	Reparaciones en fachada y en cubierta	45.715,01 €	27.429,01 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
67	288	Amorebieta-Etxano	CEIP Larrea HLHI	Reparaciones en fachada y en cubierta edificio infantil	10.972,28 €	6.583,37 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
68	290	Amorebieta-Etxano	CEIP Larrea HLHI	Renovación de la red de saneamiento	103.459,82 €	62.075,89 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
69	107	Amoroto	CEIP Amoroto HLHI	Ampliación de aula	59.068,53 €	35.441,12 €	14	8.- Aulario 1.- Muy urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
70	286	Areatza	CEIP Areatza HLHI	Nuevos vestuarios	140.697,18 €	84.418,31 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
71	437	Areatza	CEIP Areatza HLHI	Reforma de accesos	60.301,38 €	36.180,83 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
72	242	Aulesti	CEIP Urregarai HLHI	Sustitución de carpinterías exteriores	52.350,88 €	31.410,53 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
73	350	Bakio	CEIP Urkitza HLHI	Instalación de persianas de aluminio	21.939,99 €	13.163,99 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
74	213	Balmaseda	CEIP El Bosque HLHI	Instalación de pasamanos	3.343,66 €	2.006,20 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
75	390	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Transformación a gas natural de la sala de calderas de calefacción	118.145,23 €	70.887,14 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
76	260	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Subsanación de deficiencias en las instalaciones térmicas	5.898,75 €	3.539,25 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
77	272	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Suministro e instalación de emergencias	1.611,72 €	967,03 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
78	337	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Reforma de los radiadores de calefacción	13.982,87 €	8.389,72 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
79	299	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Ejecución de zapata para nuevo juego infantil y reposición de pavimento amortiguador	2.843,50 €	1.706,10 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
80	301	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Mejora de acceso a minusválidos	1.118,04 €	670,82 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
81	302	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Colocación de barandillas	1.425,38 €	855,23 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
82	382	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Instalación de redes de protección	7.251,90 €	4.351,14 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
83	305	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Reforma de la instalación de calefacción	14.979,80 €	8.987,88 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
84	309	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Subsanación de deficiencias en las instalaciones térmicas	2.495,63 €	1.497,38 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
85	346	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Reforma en aseos y en aulas de 3 años en planta baja	22.752,57 €	13.651,54 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
86	352	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Pasamanos de la caja de escalera	3.847,00 €	2.308,20 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
87	354	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Cerramiento con verjas	6.578,77 €	3.947,26 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
88	355	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Pasamanos y puerta de seguridad en despacho de dirección	2.456,30 €	1.473,78 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
89	357	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Rampa de salida de emergencia, sifón en aseo y juntas de dilatación	3.441,24 €	2.064,74 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
90	359	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Colocación de protección en la cubierta del ampa	3.980,90 €	2.388,54 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
91	364	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Colocación de suelo amortiguador en la zona de juegos	2.722,50 €	1.633,50 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
92	370	Barakaldo	CEIP Ntra. Sra. El Pilar HLHI	Sustitución de vallado	1.777,88 €	1.066,73 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
93	373	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Instalación de emergencias	805,86 €	483,52 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
94	375	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Suministro y colocación de pavimento amortiguador en zona de juegos infantiles	7.789,98 €	4.673,99 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
95	393	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Impermeabilización del patio para evitar caídas	18.196,21 €	10.917,73 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
96	294	Barakaldo	CEIP Sta. Teresa Bagatza HLHI	Reforma por accesibilidad en 9 aulas	6.955,68 €	4.173,41 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
97	295	Barakaldo	CEIP Sta. Teresa Bagatza HLHI	Asfaltado de patio	18.924,94 €	11.354,96 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
98	345	Barakaldo	CEIP Sta. Teresa Bagatza HLHI	Suministro y colocación de losetas de pvc en 4 aulas de primaria	9.733,72 €	5.840,23 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
99	296	Barakaldo	CEPA Barakaldo HHI	Modificación de ventana en hall de acceso	2.383,70 €	1.430,22 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
100	271	Basauri	CEIP Jose Etxegarai HLHI	Sustitución de ventanales en fachada zaguera	57.792,00 €	34.675,20 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
101	264	Basauri	CEIP Kareaga Goikoa HLHI	Reforma de red de saneamiento	21.780,00 €	13.068,00 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
102	267	Basauri	CEIP Kareaga Goikoa HLHI	Impermeabilización de fachadas y pesebres	31.505,00 €	18.903,00 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
103	25	Berango	CEIP Berango Merana HLHI	Mejora de seguridad	8.729,79 €	5.237,87 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
104	432	Berango	CEIP Berango Merana HLHI	Renovación de baños e instalaciones	5.460,10 €	3.276,06 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
105	125	Berriz	CEIP Learreta-Markina HLHI	Obras accesibilidad fase II	299.063,10 €	179.437,86 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
106	148	Bilbao	CEIP Elejabarri HLHI	Rehabilitación de vuelos de fachada y petos de cubierta en edificio principal	198.940,95 €	119.364,57 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
107	146	Bilbao	CEIP Elejabarri HLHI	Rehabilitación de petos de cubierta del edificio menor	114.024,67 €	68.414,80 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
108	154	Bilbao	CEIP Félix Serrano HLHI	Reforma de la cubierta central	125.145,23 €	75.087,14 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
109	161	Bilbao	CEIP Félix Serrano HLHI	Trabajos de reparación de fachadas del patio interior	66.199,85 €	39.719,91 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
110	165	Bilbao	CEIP Gabriel Aresti HLHI	Impermeabilización de cubierta principal	53.009,60 €	31.805,76 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
111	167	Bilbao	CEIP Gabriel Aresti HLHI	Reparación de cubierta de la vivienda del conserje	16.174,85 €	9.704,91 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
112	171	Bilbao	CEIP Iruarteta HLHI	Impermeabilización de la cubierta principal	52.443,11 €	31.465,87 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
113	176	Bilbao	CEIP Miguel de Cervantes HLHI	Rehabilitación de las fachadas traseras	113.788,88 €	68.273,33 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
114	182	Bilbao	CEIP San Ignazio HLHI	Reforma de aseos plantas 1.ª, 2.ª y 3.ª	140.436,33 €	84.261,80 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
115	186	Bilbao	CEIP Zamakola HLHI	Marquesina en escalera de acceso a gimnasio	38.902,28 €	23.341,37 €	13	9.- Espacios cubiertos 1.- Muy urgente
116	187	Bilbao	CEIP Zorrotza Fray Juan Bilbao HLHI	Tratamiento antideslizante en el patio	41.712,21 €	25.027,33 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
117	188	Bilbao	CEIP Zurbaran HLHI	Rehabilitación del polideportivo y vestuarios	27.864,29 €	16.718,57 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
118	189	Bilbao	CEIP Zurbaranbarri HLHI	Reforma de la urbanización y mejora de la accesibilidad	177.226,95 €	106.336,17 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
119	204	Dima	CEIP Dima-Ugarana HLHI	Obras en tejado	87.218,35 €	52.331,01 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
120	193	Durango	CEPA Intxaurrondo Arrizabalaga HHI	Rehabilitación de cubierta	108.527,96 €	65.116,78 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
121	155	Durango	CEIP Landako HLHI	Tratamiento de losas de cubierta, reparación de armaduras y pintura asfáltica	24.926,00 €	14.955,60 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
122	152	Durango	CEIP Landako HLHI	Rehabilitación de fachada	18.276,00 €	10.965,60 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
123	151	Durango	CEIP Zabalarra HLHI	Sustitución de la cabina del ascensor	39.990,50 €	23.994,30 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
124	108	Elorrio	CEIP Elorrio HLHI	Sustitución de carpinterías en fachadas sur y este	63.171,00 €	37.902,60 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
125	197	Erandio	CEIP Altzaga HLHI	Puesta en norma de la instalación eléctrica y mejora de los equipos de alumbrado de la planta segunda	30.949,00 €	18.569,40 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
126	198	Erandio	CEIP Altzaga HLHI	Mejora de la accesibilidad e instalaciones aseos planta bajo cubierta	32.013,85 €	19.208,31 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
127	139	Erandio	CEIP Altzaga HLHI	Renovación de revestimientos suelos	42.399,06 €	25.439,44 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
128	147	Erandio	CEIP Altzaga HLHI	Mejora del confort térmico del aula de tecnología	4.719,00 €	2.831,40 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
129	199	Erandio	CEPA Erandio HHI	Mejora de la seguridad anti-intrusismo	5.275,60 €	3.165,36 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
130	195	Erandio	CEIP Ignacio Aldekoa HLHI	Renovación del sistema anti-intrusión	2.642,04 €	1.585,22 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
131	196	Erandio	CEIP Ignacio Aldekoa HLHI	Sustitución de carpinterías	3.775,00 €	2.265,00 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
132	142	Erandio	CEIP Ignazio Aldekoa HLHI	Mejora de la instalación eléctrica en la planta baja	8.410,38 €	5.046,23 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
133	78	Ermua	CEIP San Lorenzo HLHI	Rehabilitación de cubierta	77.905,57 €	46.743,34 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
134	435	Ermua	CEIP San Lorenzo HLHI	Instalación de calefacción de gas	152.005,02 €	91.203,01 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
135	103	Etxebarri	CEIP Kukullaga Barandiaran HLHI	Ampliación de inodoros en edificio de comedor	11.898,41 €	7.139,05 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
136	18	Galdakao	CEIP Urreta HLHI	Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en Urreta I y Urreta II	60.453,84 €	36.272,30 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
137	40	Gautegiz Arteaga	CEIP Gautegiz Arteaga HLHI	Sustitución de carpinterías exteriores	16.795,02 €	10.077,01 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
138	211	Gernika-lumo	CEIP Allende Salazar HLHI	Adecuación de condiciones de seguridad en caso de incendio fase II	114.786,64 €	68.871,98 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
139	144	Gernika-Lumo	CEIP Barrutia HLHI	Instalación de carpinterías de PVC	57.133,67 €	34.280,20 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
140	69	Getxo	CEIP Geroa HLHI	Sustitución de canalones y bajantes	11.917,57 €	7.150,54 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
141	66	Getxo	CEIP Gobela HLHI	Suministro e instalación de ascensor	29.082,35 €	17.449,41 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
142	61	Getxo	CEIP Juan Bautista Zabala HLHI	Reparación de muro	1.512,50 €	907,50 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
143	58	Getxo	CEIP Juan Bautista Zabala HLHI	Instalación de pavimento amortiguador	2.718,87 €	1.631,32 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
144	64	Getxo	CEIP Juan Bautista Zabala HLHI	Impermeabilización de terrazas sobre comedor	23.300,44 €	13.980,26 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
145	65	Getxo	CEIP Juan Bautista Zabala HLHI	Impermeabilización del patio interior	2.522,61 €	1.513,57 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
146	56	Getxo	CEIP Larrañazubi HLHI	Instalación de líneas de vida (ed. aulas)	18.039,33 €	10.823,60 €	14	5.- Prevención riesgos laborales 2.- Urgente
147	54	Getxo	CEIP Romo HLHI	Acondicionamiento de la instalación eléctrica como consecuencia de OCA realizada en edificio de dirección	58.292,63 €	34.975,58 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
148	55	Getxo	CEIP Romo HLHI	Acondicionamiento de la instalación eléctrica como consecuencia de OCA realizada en edificio de gimnasio y acondicionamiento de acometida al edificio infantil rectangular	51.550,10 €	30.930,06 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
149	50	Getxo	CEIP San Ignazio HLHI	Rehabilitación de balcones de la fachada trasera	26.316,41 €	15.789,85 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
150	52	Getxo	CEIP San Ignazio HLHI	Cierre de patio	2.204,62 €	1.322,77 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
151	48	Getxo	CEIP Zubileta HLHI	Inertización del depósito de gasóleo	4.347,25 €	2.608,35 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
152	202	Gordexola	CEIP Eduardo Eskartzaga HLHI	Mejora pavimento patio	52.504,53 €	31.502,72 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
153	3	Igorre	CEIP Ignazio Zubizarreta HLHI	Reforma de aseos de planta primera del edificio de educación infantil	42.526,12 €	25.515,67 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
154	102	Iurreta	CEIP Maiztegi HLHI	Sustitución de carpintería tercera planta	44.433,88 €	26.660,33 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
155	130	Iurreta	CEIP Maiztegi HLHI	Sustitución de carpintería exterior fachada principal planta baja fase I	48.980,80 €	29.388,48 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
156	200	Larrabetzu	CEIP Larrabetzu HLHI	Reforma varias	31.253,03 €	18.751,82 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
157	24	Laukiz	CEIP Laukiz HLHI	Reparación de la cubierta	19.358,38 €	11.615,03 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
158	387	Leioa	CEIP Artaza HLHI	Remodelación del pavimento del gimnasio	28.798,00 €	17.278,80 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
159	392	Leioa	CEIP Altzaga Ikastola HLHI	Renovación de la estructura de hormigón	12.239,15 €	7.343,49 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
160	428	Leioa	CEIP Artaza Los Pinos HLHI	Impermeabilización de aterpe	10.079,30 €	6.047,58 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
161	425	Leioa	CEIP San Bartolomé HLHI	Asfaltar patio	43.197,00 €	25.918,20 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
162	401	Leioa	CEIP San Bartolomé HLHI	Sustitución de luminarias	17.998,75 €	10.799,25 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
163	423	Leioa	CEIP Txomin Aresti HLHI	Modificación de acceso a planta baja	16.846,83 €	10.108,10 €	14	4.- Accesibilidad 3.- Conveniente
164	133	Lekeitio	CEIP Lekeitio HLHI	Sustitución de la carpintería metálica exterior	55.286,79 €	33.172,07 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
165	71	Lemoiz	CEIP Urizar HLHI	Reforma de cubierta en edificio infantil	17.917,68 €	10.750,61 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
166	208	Lezama	CEIP Lezama HLHI	Reforma de aula de 2 años	7.446,58 €	4.467,95 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
167	312	Mundaka	CEIP Mundaka HLHI	Reforma patios interiores	47.621,06 €	28.572,64 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
168	408	Munitibar - Arbatzegi Gerrikaitz-	CEIP Munitibar HLHI	Sustitución de la carpintería exterior	73.389,37 €	44.033,62 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
169	399	Muskiz	CEIP Muskiz HLHI	Instalación de suelo continuo de caucho	26.884,98 €	16.130,99 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
170	400	Muskiz	CEIP Muskiz HLHI	Reparación de cubierta	1.795,64 €	1.077,38 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
171	244	Muxika	CEIP Urretxindorra HLHI	Actuaciones varias de seguridad del recinto	6.995,37 €	4.197,22 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
172	228	Otxandio	CEIP Otxandio HLHI	Sustitución de carpintería exterior	83.667,24 €	50.200,34 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
173	229	Otxandio	CEIP Otxandio HLHI	Instalación de fachada ventilada	151.453,89 €	90.872,33 €	20	1.- Estructura 3.- Conveniente
174	134	Portugalete	CEIP Antonio Trueba HLHI	Reparación del cerramiento oeste del vestuario masculino	46.403,28 €	27.841,97 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
175	132	Portugalete	CPI Antonio Trueba HHI	Rehabilitación de la cubierta en edificio infantil	106.087,96 €	63.652,78 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
176	230	Santurtzi	CEIP Emilia Zuza Brun HLHI	Reforma de aseos	35.939,11 €	21.563,47 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
177	231	Santurtzi	CEIP Emilia Zuza Brun HLHI	Sustitución de carpinterías exteriores	18.899,60 €	11.339,76 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
178	207	Santurtzi	CEIP Emilia Zuza Brun HLHI	Reforma de la alimentación de los ordenadores e instalación premia	4.479,96 €	2.687,98 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
179	232	Santurtzi	CEIP Itsasoko Ama HLHI	Adecuación de la instalación eléctrica de baja tensión	8.786,03 €	5.271,62 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
180	233	Santurtzi	CEIP Las Viñas HLHI	Instalación de puerta de salida de emergencia	3.760,97 €	2.256,58 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
181	234	Santurtzi	CEIP Serantes HLHI	Reparación de grietas en fachada	3.108,00 €	1.864,80 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
182	51	Sestao	CEIP Albiz HLHI	Sustitución de ventanales	8.935,85 €	5.361,51 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
183	46	Sestao	CEIP Albiz HLHI	Estructura metálica de pvc y puerta de acceso a patio inferior	3.980,90 €	2.388,54 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
184	60	Sestao	CEIP Vista Alegre HLHI	Sustitución de la carpintería existente	33.323,40 €	19.994,04 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
185	62	Sestao	CEIP Vista Alegre HLHI	Eliminación de humedades de terrazas	6.656,45 €	3.993,87 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
186	136	Trucios-Turtzioz	CEIP Trucios-Turtzioz HLHI	Obras de adecuación	3.802,75 €	2.281,65 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
187	105	Ugao-Miraballes	CEIP Leitoki HLHI	Mejora de la accesibilidad al centro	20.409,60 €	12.245,76 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
188	6	Urduliz	CEIP Elortza HLHI	Instalación para implantar dos módulos	6.692,51 €	4.015,51 €	15	7.- Instalaciones 1.- Muy urgente
189	206	Urduña	CEIP Urduña HLHI	Reparaciones cubierta del patio	4.515,00 €	2.709,00 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
190	4	Valle de Trápaga-Trapagaran	CEIP San Gabriel HLHI	Reforma de la instalación de calefacción y producción de acs	144.354,34 €	86.612,60 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
191	331	Zaratamo	CEIP Zaratamo HLHI	Reparación de la cubierta	24.141,39 €	14.484,83 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
192	316	Zaratamo	CEIP Zaratamo HLHI	Reformas varias de seguridad frente a caídas	59.049,23 €	35.429,54 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
				TOTAL BIZKAIA UDALAGUNTZA-2015	5.076.318,84 €	3.045.791,33 €		

GIPUZKOA

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
193	21	Abaltzisketa	CEIP Txalburru HLHI	Adecuación de aulas	10.853,70 €	6.512,22 €	10	8.- Aulario 2.- Urgente
194	1	Alegia	CEIP San Juan Eskola HLHI	Trabajos de adecuación de zona de juegos de la escuela	37.878,35 €	22.727,01 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
195	203	Amezketa	CEIP Zumadi HLHI	Renovación del sistema de aire acondicionado	25.696,20 €	15.417,72 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
196	20	Andoain	CEIP Ondarreta HLHI	Protecciones de seguridad en la estructura de cubrición de patio	6.965,73 €	4.179,44 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
197	141	Asteasu	CEIP Peio Errota HLHI	Reparación del pavimento de caucho en zona de recreo	3.754,85 €	2.252,91 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
198	255	Ataun	CEIP Joxemiel Barandiaran HLHI	Tratamiento antideslizante sobre pavimento de terrazo pulido	2.744,28 €	1.646,57 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
199	259	Ataun	CEIP Joxemiel Barandiaran HLHI	Puerta de entrada y verjas	8.961,26 €	5.376,76 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
200	403	Azkoitia	CEIP Xabier Munibe HLHI	Mejoras para la accesibilidad y adaptación de baños en zona DBH, HHI e Irakasles	345.745,00 €	207.447,00 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
201	405	Azkoitia	CEIP Xabier Munibe HLHI	Reparación de cubierta zona DBH-LHI con colocación de velux	19.700,00 €	11.820,00 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
202	406	Azkoitia	CEIP Xabier Munibe HLHI	Seguridad en acceso a Ikastola en puertas exteriores	10.500,00 €	6.300,00 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
203	289	Azpeitia	CEIP Karmelo Etxegarai HLHI	Adaptación de aseo para minusválidos	6.718,83 €	4.031,30 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
204	298	Azpeitia	CEIP Karmelo Etxegarai HLHI	Renovación del suelo de la zona de juegos	7.724,64 €	4.634,78 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
205	285	Beasain	CEIP Lizeo Alkartasuna HLHI	Proyecto de reforma de carpintería exterior	101.732,11 €	61.039,27 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
206	443	Beasain	CEIP Lizeo Alkartasuna HLHI	Arreglar la cubierta del frontón	11.807,00 €	7.084,20 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
207	444	Beasain	CEIP Lizeo Alkartasuna HLHI	Arreglar la fachada	8.639,40 €	5.183,64 €	26	1.- Estructura 1.- Muy urgente
208	277	Beasain	CEIP Murumendi HLHI	Arreglo de solados de porches	46.177,96 €	27.706,78 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
209	336	Eibar	CEIP Iturburu HLHI	Reforma de dos vestuarios y cubierta	149.974,25 €	89.984,55 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
210	340	Eibar	CEIP Urkizude HLHI	Adecuación de los inodoros	7.840,80 €	4.704,48 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
211	342	Eibar	CEIP Urkizude HLHI	Instalación de líneas de vida	6.705,20 €	4.023,12 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
212	343	Eibar	CEIP San Andrés HLHI	Reparación de goteras	1.452,00 €	871,20 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
213	124	Elgeta	CEIP Elgeta HLHI	Trabajos para mejorar la seguridad	13.436,14 €	8.061,68 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
214	10	Elgoibar	CEIP Urazandi HLHI	Reparación de la cubierta	84.619,90 €	50.771,94 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
215	383	Errenteria	CEIP Cristóbal Gamón HLHI	Proyecto de creación de aulas de psicomotricidad	23.042,97 €	13.825,78 €	10	8.- Aulario 2.- Urgente
216	384	Errenteria	CEIP Cristóbal Gamón Mandoegi HLHI	Proyecto de sustitución de ventanas	55.689,57 €	33.413,74 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
217	247	Errezil	CEIP San Martín HLHI	Medidas de seguridad en las ventanas	1.520,97 €	912,58 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
218	109	Eskoriatza	CEIP Luis Ezeiza HLHI	Reparaciones en cubierta y en planta tercera	21.254,08 €	12.752,45 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
219	111	Eskoriatza	CEIP Luis Ezeiza HLHI	Ejecución de murete en patio escolar	1.806,53 €	1.083,92 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
220	112	Eskoriatza	CEIP Luis Ezeiza HLHI	Sustitución de pavimento en porche	22.479,63 €	13.487,78 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
221	110	Eskoriatza	CEIP Luis Ezeiza HLHI	Colocación de persianas	15.703,86 €	9.422,32 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
222	128	Ezkio-Itsaso	CEIP Ezkio-Itsaso HLHI	Suelo de seguridad en zona de juegos	16.043,99 €	9.626,39 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
223	332	Getaria	CEIP Iturzaeta HLHI	Cambio de lucernario	3.629,61 €	2.177,77 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
224	333	Getaria	CEIP Iturzaeta HLHI	Sistema de ventilación y ayudas a albañilería y electricidad	2.791,24 €	1.674,74 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
225	335	Getaria	CEIP Iturzaeta HLHI	Cambio de barandillas en planta primera	7.569,76 €	4.541,86 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
226	349	Hernani	CEIP Erreñozu HLHI	Adecuación nueva aula de desdoblamiento y acondicionar despacho	20.674,30 €	12.404,58 €	10	8.- Aulario 2.- Urgente
227	282	Hernani	CEIP Laubidieta HLHI	Trabajos de reparación en los dos aleros del edificio viejo	132.989,21 €	79.793,53 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
228	263	Hernani	CEIP Urumea HLHI	Mejora de las condiciones de accesibilidad fase B	6.806,11 €	4.083,67 €	14	3.- Seguridad 4.- Sin urgencia
229	89	Hondarribia	CEIP Talaia Bordari HLHI	Renovación de las luminarias de emergencia	6.520,07 €	3.912,04 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
230	93	Hondarribia	CEIP Talaia Bordari HLHI	Reparación de cubierta del gimnasio	46.879,06 €	28.127,44 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
231	98	Hondarribia	CEIP Talaia Satarka HLHI	Sustitución de carpinterías	5.556,32 €	3.333,79 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
232	100	Hondarribia	CEIP Talaia Satarka HLHI	Instalación de pavimentos en suelo de parque infantil	7.315,05 €	4.389,03 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
233	101	Hondarribia	CEIP Talaia Biteri HLHI	Instalación de pavimentos en suelo de parque infantil	4.443,72 €	2.666,23 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
234	16	Ikaztegieta	CEIP Ikaztegieta HLHI	Renovación de la entrada al centro	15.447,85 €	9.268,71 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
235	30	Irun	CEIP Belaskoenea HLHI	Reparación de fachadas edif. Infantil primaria	210.944,54 €	126.566,72 €	22	1.- Estructura 2.- Urgente
236	34	Irun	CEIP Dumboa HLHI	Trabajos de mejora de la pavimentación del patio interior de primaria	39.584,12 €	23.750,47 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
237	37	Irun	CEIP Eguzkitza HLHI	Colocación de postes de soporte y red de nylon	7.126,90 €	4.276,14 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
238	39	Irun	CEIP Elatzeta HLHI	Cambio de ventanales de la fachada oeste del edificio de primaria	11.591,80 €	6.955,08 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
239	38	Irun	CEIP Lekaenea HLHI	Renovación de las carpinterías exteriores en el edificio infantil	52.027,58 €	31.216,55 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente
240	318	Itsasondo	CEIP Itsasondo HLHI	Medidas de protección en puertas, colocación de anti-atrapa dedos	387,20 €	232,32 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
241	322	Itsasondo	CEIP Itsasondo HLHI	Escalera de protección	764,72 €	458,83 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
242	330	Itsasondo	CEIP Itsasondo HLHI	Instalación de pavimento de caucho en zona de juegos	3.146,00 €	1.887,60 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
243	96	Lasarte-Oria	CEIP Zumaburu HLHI	Rehabilitación de cubierta y fachadas	366.087,66 €	219.652,60 €	20	2.- Cubierta 2.- Urgente
244	41	Oiartzun	CEIP Elizalde HLHI	Trabajos de sustitución de luces de emergencia	6.363,92 €	3.818,35 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
245	42	Oiartzun	CEIP Elizalde HLHI	Trabajos de reparación de la zona de juegos	37.098,67 €	22.259,20 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
246	395	Ordizia	CEIP Urdaneta HLHI	Adecuación del acceso	19.250,80 €	11.550,48 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
247	372	Ordizia	CEIP Urdaneta HLHI	Adaptación de un aseo a las condiciones de accesibilidad	21.654,67 €	12.992,80 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
248	421	Ormaiztegi	CEIP San Andrés HLHI	Distribuciones, acabados e instalaciones interiores	15.843,74 €	9.506,24 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
249	240	Pasaia	CEIP Virgen del Carmen HLHI	Instalación de canalones para recogida de aguas pluviales de la marquesina exterior	6.416,32 €	3.849,79 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
250	73	Donostia / San Sebastián	CEIP Aiete HLHI	Trabajos de instalación de líneas de vida	4.269,34 €	2.561,60 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
251	74	Donostia / San Sebastián	CEIP Aitor Ametzagaina HLHI	Trabajos de instalación de líneas de vida	8.510,55 €	5.106,33 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
252	80	Donostia / San Sebastián	CEIP Jakintza Erregezaina HLHI	Remodelación zona de acceso	18.228,42 €	10.937,05 €	16	3.- Seguridad 3.- Conveniente
253	76	Donostia / San Sebastián	CEIP Altza San José de Calasanz HLHI	Proyecto de cubrición de patio	249.818,58 €	149.891,15 €	13	9.- Espacios cubiertos 1.- Muy urgente
254	31	Donostia / San Sebastián	CEIP Amara Berri Ferrerias HLHI	Trabajos de instalación de líneas de vida	8.712,00 €	5.227,20 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
255	35	Donostia / San Sebastián	CEIP Amara Berri (Urbieta) HLHI	Sustitución de falsos techos	87.923,73 €	52.754,24 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
256	72	Donostia / San Sebastián	CEIP Amara Berri Morlans HLHI	Trabajos de instalación de líneas de vida	14.687,40 €	8.812,44 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
257	79	Donostia / San Sebastián	CEIP Jakintza HLHI	Instalación de nuevo sistema de iluminación de emergencia	15.952,08 €	9.571,25 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
258	81	Donostia / San Sebastián	CEIP Jakintza HLHI	Instalación de sistema nuevo de detección de incendios	29.647,91 €	17.788,75 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
259	77	Donostia / San Sebastián	CEIP Jakintza HLHI	Instalación de caldera en aula y nuevo sistema de detección de gas en cocina	1.717,69 €	1.030,61 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
260	82	Donostia / San Sebastián	CEIP Jakintza HLHI (Heriz)	Instalación de nueva caldera	36.851,78 €	22.111,07 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
261	85	Donostia / San Sebastián	CEIP Katalina Erauso HLHI	Trabajos de instalación de líneas de vida	3.912,47 €	2.347,48 €	12	5.- Prevención riesgos laborales 3.- Conveniente
262	88	Donostia / San Sebastián	CEIP Katalina Erauso HLHI	Cumplimiento con la normativa de accesibilidad	79.148,73 €	47.489,24 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
263	90	Donostia / San Sebastián	CEIP Katalina Erauso HLHI	Proyecto de sustitución de carpinterías exteriores	106.521,68 €	63.913,01 €	12	6.- Carpinteria exterior 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra subvencionable	Presupuesto admitido	Subvención aprobada	Valoración	Valoración
264	94	Donostia / San Sebastián	CEIP Zuhaizti Biteri HLHI	Renovación de baños	19.911,54 €	11.946,92 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
265	363	Segura	CEIP Laiotz HLHI	Cierre perimetral en el patio	4.680,47 €	2.808,28 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
266	252	Tolosa	CEIP Samaniego HLHI	Sustitución del pavimento de un campo de futbol del patio del colegio	19.432,60 €	11.659,56 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
267	266	Tolosa	CEIP Samaniego HLHI	Mejora de la accesibilidad a las instalaciones exteriores	21.125,63 €	12.675,38 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
268	270	Tolosa	CEIP Samaniego HLHI	Reconstrucción de escaleras en mal estado	20.746,13 €	12.447,68 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
269	205	Urnieta	CEIP Egape HLHI	Adecuación de accesibilidad	254.005,02 €	152.403,01 €	16	4.- Accesibilidad 2.- Urgente
270	127	Urretxu	CEIP Gainzuri HLHI	Reforma del acceso rodado al centro	11.683,63 €	7.010,18 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
271	123	Zegama	CEIP Aitxuri HLHI	Medidas de protección en puertas, colocación de anti-atrapa dedos	2.329,50 €	1.397,70 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
272	358	Zerain	CEIP Zerain HLHI	Adecuación del patio de recreo	11.868,35 €	7.121,01 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
273	7	Zestoa	CEIP Zestoa HLHI	Renovación de la barandilla en entrada a edifico antiguo	4.319,70 €	2.591,82 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
274	9	Zestoa	CEIP Zestoa HLHI	Mejora de las condiciones de seguridad en el patio en edificio de alumnos de 2 y 3 años	11.641,47 €	6.984,88 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
275	381	Zizurkil	CEIP Pedro Mari Otaño HLHI	Reforma de la sala de máquinas	59.978,65 €	35.987,19 €	11	7.- Instalaciones 2.- Urgente
276	386	Zizurkil	CEIP Pedro Mari Otaño HLHI	Obras de mejora de acceso para la protección de peatones	43.841,02 €	26.304,61 €	18	3.- Seguridad 2.- Urgente
277	398	Zumaia	CEIP Zumaia HLHI	Colocación de nuevos canalones en tejado	9.261,82 €	5.557,09 €	18	2.- Cubierta 3.- Conveniente
				TOTAL GIPUZKOA UDALAGUNTZA-2015	3.296.808,03 €	1.978.084,82 €		
				TOTAL UDALAGUNTZA-2015	9.972.115,10 €	5.983.269,11 €		

ANEXO II

NO SUBVENCIONABLES CONFORME A CRITERIO DE VALORACIÓN UNA VEZ AGOTADO EL CRÉDITO PREVISTO

ÁLAVA/ARABA

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
1	13	Zigoitia	CEIP Gorbeia HLHI	Modificación de instalación de fontanería	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
2	15	Zigoitia	CEIP Gorbeia HLHI	Separar el almacén del aula de psicomotricidad por medio de tabique de pladur y travesaño de madera	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente

BIZKAIA

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
3	237	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP Askartza Isusi HLHI	Mejora del pavimento del patio superior	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	10.- Espacios abiertos 2.- Urgente
4	239	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP Askartza Isusi HLHI	Mejora del pavimento intermedio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	10.- Espacios abiertos 2.- Urgente
5	223	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP Askartza Isusi HLHI	Acometida de abastecimiento del gimnasio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
6	219	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP El Casal HLHI	Mejora de la iluminación de las zonas comunes	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
7	222	Abanto y Ciérbena-Abanto-Zierbena	CEIP El Casal HLHI	Mejora del material de acabado en el techo del patio cubierto	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
8	106	Amoroto	CEIP Amoroto HLHI	Cambio de carpinteria	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
9	212	Balmaseda	CEIP Mendia HLHI	Pintar instalaciones	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
10	394	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Cubrimiento de parte del patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
11	304	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Sustitución del pavimento del recinto escolar	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
12	307	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Construcción de marquesina	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
13	396	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Cubrimiento de parte del patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
14	356	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Eliminación de bolsas de agua y tratamiento exterior	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente
15	360	Barakaldo	CEIP Larrea HLHI	Acondicionamiento de sala de reuniones AMPA	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
16	361	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Sustitución de la puerta de entrada de vehículos	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	5	11.- Otros 3.- Conveniente
17	362	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Motorización de la puerta de entrada de vehículos	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	5	11.- Otros 3.- Conveniente
18	273	Basauri	CEIP Arizko HLHI	Sustitución de luminarias en aulas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
19	279	Basauri	CEIP Basozelai Gaztelu HLHI	Sustitución de luminarias en aulas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
20	283	Basauri	CEIP Bizkotzalde HLHI	Pintar el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	8.- Aulario 2.- Urgente
21	261	Basauri	CEIP Sofía Taramona HLHI	Sustitución de luminarias en aulas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
22	27	Berango	CEIP Berango Merana HLHI	Reforma de zona de profesores y dirección-cambio de contadores	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
23	140	Bilbao	CEIP Artatse HLHI	Pintura de pasillo, escaleras y aulas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
24	149	Bilbao	CEIP Félix Serrano HLHI	Pintura en el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	8.- Aulario 2.- Urgente
25	157	Bilbao	CEIP Félix Serrano HLHI	Trabajos de rehabilitación del gimnasio y de la sala de psicomotricidad	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
26	168	Bilbao	CEIP José Orbegozo Iturribarri HLHI	Pintura en porches	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
27	170	Bilbao	CEIP José Orbegozo HLHI	Pintura en interior	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
28	172	Bilbao	CEIP Juan Manuel Sánchez Marcos HLHI	Rehabilitación de aulas, pasillo y campo de baloncesto	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	8.- Aulario 2.- Urgente
29	173	Bilbao	CEIP Maestra García Rivero HLHI	Pintura en aulas, pasillos y escaleras	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
30	177	Bilbao	CEIP Mugika Solokoetxe HLHI	Pintura del patio bajo cubierta	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
31	179	Bilbao	CEIP Pagasarribide HLHI	Pintura en el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
32	181	Bilbao	CEIP Pío Baroja HLHI	Pintura en el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
33	183	Bilbao	CEIP Uribarri HLHI	Pintura en el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
34	184	Bilbao	CEIP Viuda de Epalza HLHI	Rehabilitación de aulas en planta baja, primera, pasillo y hall principal	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
35	185	Bilbao	CEIP Zamakola HLHI	Pintura de aulas y escaleras	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
36	143	Bilbao	CPI Deusto IPI	Pintura en el centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
37	14	Busturia	CEIP J.M.Ucelay HLHI	Pintado interior	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
38	191	Durango	CEIP Landako HLHI	Cubrición de la zona de juegos	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
39	194	Durango	CEIP Zabalarra HLHI	Cubierta en zona de recreo	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
40	253	Ea	CEIP Natxitua HLHI	Instalación fotovoltaica	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
41	138	Erandio	CEIP Goikolanda HLHI	Cerramiento de fachada de pórtico cubierto	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
42	19	Galdakao	CEIP Urreta HLHI	Cubrición de pista deportiva	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
43	63	Getxo	CEIP Juan Bautista Zabala HLHI	Instalación de láminas de control solar en cristaleras de ventanas del tercer piso	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	5	11.- Otros 3.- Conveniente
44	23	Gorliz	CEIP Gorliz HLHI	Cierre perimetral en el patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
45	397	Leioa	CEIP Lamiako HLHI	Mejora de las escaleras de acceso al centro	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	10.- Espacios abiertos 2.- Urgente
46	426	Leioa	CEIP San Bartolomé HLHI	Sustituir puertas de madera	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
47	135	Lekeitio	CEIP Lekeitio HLHI	Reforma de aulas del edificio rojo	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
48	431	Lemoa	CEIP J. B. Eguzkitza Meabe HLHI	Proyecto de cubierta en patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente

N.º	Ref	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
49	43	Mungia	CEIP Laukariz HLHI	Porche cubierto	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
50	44	Mungia	CEIP Legarda HLHI	Obras de urbanización	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
51	17	Plentzia	CEIP Plentzia HLHI	Cubrición de pista deportiva	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
52	49	Sestao	CEIP Albiz HLHI	Construcción de marquesina	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
53	47	Sestao	CEIP Albiz HLHI	Remodelación de despacho	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
54	57	Sestao	CEIP Kueto HLHI	Sustitución de carpinteria de madera	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
55	59	Sestao	CEIP Kueto HLHI	Instalación de proyectores fijados a la cubierta	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente

GIPUZKOA

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
56	438	Abaltzisketa	CEIP Txalburru HLHI	Colocar puntos de luz	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
57	2	Aizarnazabal	CEIP Basakaitz HLHI	Cambio de puerta y ventana de entrada	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
58	439	Aizarnazabal	CEIP Basakaitz HLHI	Cambio de ventanas en el gimnasio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
59	190	Altzo	CEIP Altzo HLHI	Trabajos de mejora de la zona de juego	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
60	440	Asteasu	CEIP Peio Errota HLHI	Alumbrado del frontón	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
61	442	Astigarraga	CEIP Astigarragako Herri Eskola HLHI	Ampliación de la puerta de acceso	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
62	445	Astigarraga	CEIP Astigarragako Herri Eskola HLHI	Cubierta de la pista deportiva fase II	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
63	257	Ataun	CEIP Joxemiel Barandiaran HLHI	Renovación de baños en planta baja	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
64	291	Azpeitia	CEIP Karmelo Etxegarai HLHI	Mejoras de las condiciones de seguridad en los baños	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
65	293	Azpeitia	CEIP Karmelo Etxegarai HLHI	Ampliación del aula de profesores	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
66	235	Bergara	CEIP San Martin Agirre HLHI	Sustitución de 13 carpinterías exteriores en planta baja	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
67	236	Bergara	CEIP San Martin Agirre HLHI	Ikastetxeko haur hezkuntza eraikineko atezainaren etxea biltegi moduan erabiltzeko egokitzea	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
68	338	Eibar	CEIP San Andres HLHI	Reforma de aseo en el patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
69	379	Errenteria	CEIP Bizarrain Beraun Berri HLHI	Proyecto de cobertura en el patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
70	389	Errenteria	CEIP Koldo Mitxelena Olibet HLHI	Proyecto de cubierta en acceso	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
71	391	Errenteria	CEIP Cristóbal Gamón HLHI	Proyecto de rehabilitación general del campo de futbol	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente
72	104	Ezkio-Itsaso	CEIP Ezkio-Itsaso HLHI	Proyecto de adecuación condiciones mínimas de escolarización 1ª fase	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
73	131	Ezkio-Itsaso	CEIP Ezkio-Itsaso HLHI	Txikiko kirol gunea	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	4	10.- Espacios abiertos 4.- Sin urgencia
74	334	Getaria	CEIP Iturzaeta HLHI	Sustitución de escayolas en sala de cine para la mejora acústica	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	5.- Prevención riesgos laborales 4.- Sin urgencia
75	353	Hernani	CEIP Erreñozu HLHI	Sectorización del sistema de calefacción	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
76	269	Hernani	CEIP Langile HLHI	Proyecto básico de ampliación hacia el noroeste del volúmen central de la escuela	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	8.- Aulario 2.- Urgente
77	245	Hernani	CEIP Urumea HLHI	Cubrición parcial de la zona de recreo fase B	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
78	97	Hondarribia	CEIP Talaia Bordari HLHI	Reasfaltado y pintado del patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
79	32	Irun	CEIP Dumboa HLHI	Mejora de la iluminación del patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
80	29	Irun	CEIP Eguzkitza HLHI	Proyecto de ejecución de cubierta en patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
81	36	Irun	CEIP Lekaenea HLHI	Adecuación de patio	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente
82	326	Itsasondo	CEIP Itsasondo HLHI	Instalación de sistema de calefacción en planta baja y primera	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
83	11	Mendaro	CEIP Mendaro HLHI	Reforma de la instalación de producción de calor y cambio de gasóleo a gas natural	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
84	12	Mendaro	CEIP Mendaro HLHI	Instalación de baño en el patio de la escuela	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
85	121	Mutriku	CEIP Goizeko Izarra HLHI	Cubierta aparcabicis	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	3	11.- Otros 4.- Sin urgencia
86	33	Oiartzun	CEIP Elizalde HLHI	Trabajos de rehabilitación de aulas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	8	8.- Aulario 3.- Conveniente
87	45	Oiartzun	CEIP Elizalde HLHI	Trabajos de reparación de ventanas	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	10	6.- Carpinteria exterior 3.- Conveniente
88	75	Donostia / San Sebastián	CEIP Altza Leosiñeta HLHI	Instalación de caldera nueva	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
89	92	S Donostia / an Sebastián	CEIP Orixe Urgull HLHI	Protección de la tensión de los aparatos electrónicos	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
90	413	Segura	CEIP Laiotz HLHI	Cubrición de la antepuerta de la entrada	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
91	414	Segura	CEIP Laiotz HLHI	Cerramiento lateral parcial de porche	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
92	415	Segura	CEIP Laiotz HLHI	Reforma de baños	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	7.- Instalaciones 3.- Conveniente
93	114	Soraluce-Placencia de las Armas	CEIP Plaentxi HLHI	Ampliación del porche de entrada	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	9	9.- Espacios cubiertos 2.- Urgente
94	117	Soraluce-Placencia de las Armas	CEIP Plaentxi HLHI	Cierre perimetral de la zona cubierta	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	7	9.- Espacios cubiertos 3.- Conveniente
95	126	Urretxu	CEIP Gainzuri HLHI	Creación de huerto	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo	Valoración	Valoración
96	436	Zumaia	CEIP Zumaia HLHI	Arreglo de la zona de juegos	Conforme a criterio de valoración una vez agotado el crédito previsto	6	10.- Espacios abiertos 3.- Conveniente

ANEXO III

NO ADMITIDAS POR INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

ÁLAVA

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo
1	319	Valdegovía/Gaubea	CEIP Gobea HLHI	Enderezar marco y cambiar perfiles	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)

BIZKAIA

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo
2	254	Barakaldo	CEIP Alkartu HLHI	Reparaciones en cubierta	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
3	256	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Pintado de la biblioteca	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
4	281	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Pintado de aulas de 4 años	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
5	276	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Pintado de aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
6	278	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Suministro y colocación de suelo de pvc en la biblioteca	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
7	284	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Pintado de gimnasio y zona de entrada	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
8	297	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Reparación del termo acs en vestuario femenino	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
9	300	Barakaldo	CEIP Gurutzeta HLHI	Trabajos en la red de saneamiento	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
10	308	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Pintura en aulas 201 y 304	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
11	310	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Desmontaje y montaje de placas solares	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
12	311	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Reparación de goteras, camino y retirada de tubos de la zona de juegos	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
13	320	Barakaldo	CEIP Ibaibe HLHI	Reparación de juegos infantiles	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
14	347	Barakaldo	CEIP Juan Ramón Jiménez HLHI	Reparación del vestuario del gimnasio	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
15	351	Barakaldo	CEIP Juan Ramón Jiménez HLHI	Arreglo de fuga de agua en coserjeria	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
16	366	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Pintura en aulas 1A, 2A y 2B	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo
17	367	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Pintura de baldas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
18	368	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Reparación de juego infantil y anclaje de porterías	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
19	369	Barakaldo	CEIP Munoa HLHI	Sustitución de llaves de radiadores	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
20	371	Barakaldo	CEIP Ntra. Sra. El Pilar HLHI	Suministro e instalación de tubos fluorescentes	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
21	376	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Tratamiento reparación suelo del patio grande	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
22	378	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Reparación de humedades y pintura en varias aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
23	380	Barakaldo	CEIP Rontegi HLHI	Reparación de juegos infantiles	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
24	292	Barakaldo	CEIP Sta. Teresa Bagatza HLHI	Trabajos de pintura en aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
25	344	Barakaldo	CEIP Sta. Teresa Bagatza HLHI	Sustitución de las verjas exteriores del edificio infantil	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
26	385	Barakaldo	CEIP Zuazo HLHI	Pintura en diferentes zonas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
27	388	Barakaldo	CEIP Zuazo HLHI	Pintado del frontón	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
28	339	Barakaldo	CPCI-Barakaldo (Bituritxa)	Modificación acceso a patio y apertura ojo de buey	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
29	341	Barakaldo	CPCI-Barakaldo (Bituritxa)	Sustitución de la carpintería exterior del edificio	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
30	268	Barakaldo	CEIP Arteagabeitia HLHI	Reparación del montaplatos en la cocina	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
31	26	Berango	CEIP Berango Merana HLHI	Reformas varias	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
32	28	Berango	CEIP Berango Merana HLHI	Mejora accesibilidad en aceras acceso al centro	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
33	174	Bilbao	CEIP Miguel de Cervantes HLHI	Pintura en porche de acceso	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
34	145	Erandio	CEIP Altzaga HLHI	Tratamiento antideslizante en vestíbulo sótano	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
35	416	Etxebarri	CEIP Kukullaga Barandiaran HLHI	Cubrición de pasarela	Acción no subvencionable (artículo 8.4.a, orden 25-11-2015)
36	68	Getxo	CEIP Geroa HLHI	Sustitución de puente de juego infantil	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
37	70	Getxo	CEIP Geroa HLHI	Adecuación de puertas de acceso rodado y peatonal al recinto escolar	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
38	67	Getxo	CEIP Gobela HLHI	Saneado y pintura de estructura metálica de porche trasero	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo
39	53	Getxo	CEIP Romo HLHI	Inspección y pruebas OCA depósito de gasóleo	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
40	422	Leioa	CEIP Altzaga HLHI	Pintado interior de aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
41	427	Leioa	CEIP Artaza Los Pinos HLHI	Pintado interior de aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
42	402	Leioa	CEIP Txomin Aresti HLHI	Pintura de aulas y patio interior	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
43	424	Leioa	CEIP Txomin Aresti HLHI	Acondicionamiento del comedor infantil	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
44	404	Muskiz	IES Muskiz	Reparación de humedades en cubierta	Acción no subvencionable (artículo 1.3, orden 25-11-2015)

GIPUZKOA

N.º	Err	Ayuntamiento	Centro	Obra	Motivo
45	238	Aia	CEIP Lardizabal HLHI	Proyecto de ejecución de obras de adecuación en escuela infantil de 2º ciclo	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
46	441	Asteasu	CEIP Peio Errota HLHI	Alumbrado del aula de preescolar	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
47	22	Astigarraga	CEIP Astigarragako Herri Eskola HLHI	Cubierta de pista deportiva fase I	Acción no subvencionable (artículo 2.4, orden 25-11-2015)
48	218	Idiazabal	CEIP Aita Iparragirre HLHI	Arreglo de las persianas de las ventanas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
49	433	Idiazabal	CEIP Aita Iparragirre HLHI	Cambio de solado de parte de la escuela	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
50	122	Mutriku	CEIP Goizeko Izarra HLHI	Pintado de aulas	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
51	120	Orio	CEIP Zaragueta HLHI	Ampliación de centro	Acción no subvencionable (artículo 8.4.a, orden 25-11-2015)
52	129	Urretxu	CEIP Gainzuri HLHI	Reforma de espacio para lugar de juego y recreo infantil	Acción no subvencionable (artículo 1, orden 25-11-2015)
53	214	Usurbil	CEIP Udarregi HLHI	Renovación de baño	Centro no dependiente de la administración educativa (artículo 3, orden 25-11-2015)
54	215	Usurbil	CEIP Udarregi HLHI	Aurrealdea konpondu eta isolatu	Centro no dependiente de la administración educativa (artículo 3, orden 25-11-2015)
55	216	Usurbil	CEIP Udarregi HLHI	Renovación de baño	Centro no dependiente de la administración educativa (artículo 3, orden 25-11-2015)