



Firma Digital en Tabletas WACOM STU-430

Manual de instalación y uso

Lanbide Orientación



Diciembre 2018



Contenido

1	REQU	JERIMIENTOS TÉCNICOS	3
		UISITOS E INSTALACIÓN SW FIRMA DIGITAL EN TABLETAS WACOM (sólo para nuevos usuarios)	
	2.1	Conexión tableta	5
	2.2	Versión de Java	5
	2.3	Introducción de la URL en sitios de confianza del navegador	6
	2.4	Descarga e instalación del fichero firmaHelper.msi	6
	2.5	Configurar bloqueador de ventanas emergentes	7
3	CÓM	O REALIZAR LA NUEVA ETRMA	a





1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS

Las aplicaciones de Lanbide que hacen uso de la firma biométrica con tableta, están preparadas específicamente para la siguiente tableta: WACOM STU-430.

Las especificaciones generales de la misma son:

STU-430

General Specifications	
Dimensions (W x H x D, excluding stand)	161 x 174 x 11 mm
Weight (including stand)	270 g
Power supply	via USB, no additional power adapter required
Power consumption	5N maximum
Communication Interface	USB 2.0 (high speed)
Supported operating systems	Windows® 8, 7, Wista, XP™ (excl. x64 version), Mac OS X 10.6.8 or later
	Mac OS X 10.6.6 or later

LCD Screen	
Front cover	dark grey
Main body colour	black
Display type	F-STN positive reflective
Cover plate surface	Tempered anti-glare etched glass with anti-reflective coating
Screen diagonal	4.5 Inch
Resolution	320 x 200 ptxels
Viewing angles hortzontal/vertical)	n/a
Colours	BAV
Luminance (brightness)	
Contrast ratio	
Response time	
Backlight lifetime	



Ta			

Technology	Electromagenetic resonance (EMR)
Active area	96.0 x 60.0 mm
Resolution	2.540 lpl (non-interpolated)
Coordinate accuracy	±0.02 inch / 0.5 mm (center)
Report rate	200 points per sec. (non-interpolated), 800 4D coordinates
Pressure levels	1.024 (non-interpolated)
Reading height	0.2 Inch / 5 mm (center)
Pen storage	Integrated pen compartment
Encryption	AES 256 bit encryption, RSA 2048 bit key exchange

Miscellaneous

Graphics card	not needed
Software	Compatible with signature / E-signing software and Wacom's sign I pro PDF, C++,.Net and Java SDK/API available for developers
Package content	Signature pad, cordless and battery-free pen, USB cable, (9.84 ft / 3 m), quick start guide, pen tether (nylon fiber, 19.7 inch / 50 cm)
Operating temperature, relative humidity	5 to 40 degrees C, humidity: 30% to 80% RH (non-condensing)
Storage temperature, relative humidity	-20 to 60 degree C, humidity: 30% to 90% RH (non-condensing)
Warranty	Depending on region and channel of purchase - please inquire for details





2 REQUISITOS E INSTALACIÓN SW FIRMA DIGITAL EN TABLETAS WACOM (sólo para nuevos usuarios)

- 1. Colocar primero la sujeción al lápiz.
- 2. Posteriormente colocar la sujeción del lápiz al orificio que está en la parte posterior de la tableta.
- 3. Para conectar el cable USB a la carcasa, presionar y tirar hacia arriba como con la tapa de los teléfonos móviles. Conectar el cable a tableta y posteriormente al ordenador.

2.1 Conexión tableta

En principio la tableta sólo necesita ser conectada a un puerto USB de los puestos ya que el controlador se instala automáticamente



2.2 Versión de Java

Es necesario tener instalada la versión 1.7.0_45 o superior.


En caso de existir un proxy instalado, puede ser necesario identificarse con usuario y contraseña para que acceda a internet.





2.3 Introducción de la URL en sitios de confianza del navegador

Por si acaso, meter en sitios de confianza la dirección (URL) de la aplicación:



2.4 Descarga e instalación del fichero firmaHelper.msi

Acceda a la aplicación de orientación de Lanbide y diríjase al menú de Ayuda. Desde allí descargue el fichero de firma haciendo clic en la opción "Instalación Firma" y Ejecutar.




Después de esto debería funcionar correctamente la firma.






2.5 Configurar bloqueador de ventanas emergentes

Abra un navegador Internet Explorer y vaya a la ventana Opciones de Internet:




Pulse en configuración del bloqueador de elementos emergentes:







Rellene el hueco con la dirección y pulse agregar:



Después de esto deberían de visualizarse bien las ventanas de las firmas.






3 CÓMO REALIZAR LA NUEVA FIRMA

Pulsar en el icono de la tableta WACOM.

Después ya será firmar un servicio, un CIA, un APE, etc

Certificación BAE



Se nos abrirá una pantalla con el documento a firmar.

Si tiene más de una firma aparecerá este mensaje en la pantalla de firma:

Firma 1 de un total de 2







Pulsaremos en el icono con una pluma para iniciar la firma.

Mientras se produce la carga aparecerá este mensaje:



Haremos clic en Continuar.


Y procederemos a realizar la firma con la WACOM.







Se nos cargará el documento con la firma (si tiene más de una firma, nos permitirá volver a pulsar en el botón de firma, la "Pluma").



Realizaremos esta segunda firma exactamente igual que la primera.

El resultado es el que se muestra en la captura.

El documento final se mostrará firmado y guardado.