

0.50

5.50



30°

30°

BOVEDA

DESTROZA

VIGA DE ATADO EN BOQUILLA

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BIRAZTERTZEAK<br>REVISIONES                                                                                       |                                                                                                                                                                                     |
| AHOLKULARIA<br>CONSULTOR<br> | INGENIARI EGILEA<br>INGENIERO AUTOR<br><br>MIGUEL ÁNGEL HERRERA COSSIO<br>Ingeniero de caminos |
| REFERENCIA CONSULTOR                                                                                              | REFERENCIA                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                   | L5-AG-21-074-A                                                                                                                                                                      |