

Enpresaren identifikazioa eta helbidea

- ICOA, S.A.
- 14. Km, N-240 errepidea (Bilbo-Gasteiz) 01170 LEGUTIANO (Villarreal de Alava)

1254/1999 Errege Dekretua betetzen dela adieraztea

ICOA, S.A. enpresaren instalazioak uztailearen 16ko 1254/1999 Errege Dekretuko erregelamenduzko xedapenak beteko ditu. (Errege Dekretu horren bidez, istripu larrietan gai arriskutsuak tarteko direnean sortzen diren arriskuak kontrolatzeko neurriak onesten dira).

Araudi honen 9. artikuluko 1. idatz-zatian adierazitakoari jarraiki, enpresak nahitaez aurkeztu beharreko segurtasun-txostena aurkeztu dio agintari eskudunari.

Enpresaren jarduera

ICOA, S.A. enpresaren instalazioan poliuretano-apar malguak fabrikatu eta transformatzen dira, zehazki polieterra eta poliesterra.

Istripu larria eragin dezaketen gaiak

Fabrikazio-prozesuan nagusiki poliola eta isozianatoa erabiltzen dira, beste gai jakin batzuek gain (besteak beste, katalizatzaileak, egonkortzaileak, koloragarriak eta atzeratzaileak). Hala ere, gai horien ezaugarriak eta kantitateak kontuan hartuta, arriskuen analisietatik ondoriozta dezakegu istripu larriak (alegia, instalaziotik kanpo eragina duten istripuak) isozianatoa edo aparra bera tartean denean bakarrik gerta daitezkeela.

Isozianatoa gas toxikoa da, eta instalazio honetan biltegi ezberdinetan gordetzen da.

Istripu larriak eta horien ondorio posibleak

Honako egoerek eragin ditzakete instalaziotik kanpo ondorioak dituzten istripu larriak:

- Deskarga-lanak egiten diren bitartean gerta daitezkeen isozianato-ihesek.
- Apar-blokeen biltegia izan daitezkeen suteek.

Istripu horiek hodei toxikoa sor dezakete, isozianato-ihesa gertatzen bada, edo errekontzaren ondoko ke-hodeia, biltegia sutea izaten bada. Ke-hodeiak inguruetako ikuspena murriztea baino ez du eragingo. Isozianato-ihesa gertatuz gero, hodeiak hainbat ondorio izan ditzake pertsonengan, ondasunetan eta ingurumenean. Lurrunen kontzentrazioaren arabera, bi jardun-eremu zehaztu dira: Esku hartzeko alderdia (EA) eta alerta-egoerako alderdia (AA). Gune horietan izan daitezkeen eraginak hauexek dira:

Alderdiak	Kontzentrazio-balioa	Aurreikusitako kalteak		
		Ondasunak	Pertsonak	Ingurumena
EA	IPVS	---	Ez dago sintoma larririk, ez eta ondorio itzulgarrikerik ere (gehienez ere 30 minutuko esposizioa)	---
AA	IPVS %25	---	Ondorio txikiak talde sentikorretan	---

Istripu larria izanez gero biztanleei ohartaraztea eta informazioa ematea

Goian aipatutako istripuetakoren bat eragin lezakeen istripu-egoera sortzen bada instalazioan, agintariak arduratuko dira biztanleei ohartarazteaz eta informazioa emateaz. Honako bitartekoak erabiliko dira biztanleei ohartarazteko eta informazioa emateko:

- Zuzeneko jakinarazpenak. Udaltzaingoak edo Ertzaintzak egingo ditu.

Instalazioan larrialdi-egoera agertzen bada biztanleek hartu beharreko neurriak

Instalazioan istripu larriren bat gertatzen bada, biztanleek jarraian aipatzen diren neurriak hartuko dituzte, istripu-egoeraren ezaugarriak, horren bilakaera eta instalazioekiko hurbiltasuna kontuan hartuta:

- Konfinamendua
- Urrutiratzea

Hauek dira konfinatzeko edo urrutiratzeko oinarrizko jarraibideak:

KONFINAMENDU ETA AUTOBABESERAKO JARRAIBIDEAK

KALEAN BAZAUDE, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA BILATU BABESLEKUA

ITXI ATEAK ETA LEIHOAK (AHAL BADA, JAITSI PERTSIANAK) ETA ALDENDU. BEHARREZKOA BADA, JARRI TRAPU BUSTIAK ZIRRIKITUETAN. EZ ERABILI KANPOKO AIREZTAPENENKO APARATURIK.

EZ EGON ERAIKUNTZETAKO BEHEKO ALDEETAN (SOTOAK, GARAJEAK, E.A.). AHAL BADA, IGO SOLAIRU GORENETARA.

URRUTIRATZEKO ETA BABESLEKUA BILATZEKO JARRAIBIDEAK

EN CASO DE QUE SEA NECESARIO EL ALEJAMIENTO Y REFUGIO, SE INFORMARÁ (MEDIANTE AVISOS DIRECTOS O A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN), DEL DESTINO Y TRAYECTO A SEGUIR.
SE SEGUIRÁN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES:

URRUTIRATZEN ZAREN BITARTEAN, BABESTU ARNASBIDEAK MUSUZAPIAREKIN EDO TRAPUAREKIN ETA BILATU BABESLEKUA

JOAN BEHARREKO LEKURA HELTZEN ZARENEAN, BILATU BABESLEKUA LOKAL EDO ERAIKIN BATEN BARRUAN ETA ITXI LEIHOAK ETA ATEAK.

Istripu larria izanez gero instalazioan egin beharrekoa

1254/1999 Errege Dekretuan adierazitako betebeharrei jarraiki, instalazioan istripu larria izanez gero, honako hau egin beharko da:

- Neurri egokiak hartu beharko dira, istripuak ahalik eta ondorio txikiak izan ditzan.
- Kanpoko larrialdi-zerbitzuekin harremanetan jarri beharko da.

Instalazioan bertan egiten diren esku hartzeko jardunak eta agintari eskudunei adierazi beharrekoak Barruko Larrialdietarako Planean jasotzen dira.

Kanpoko Larrialdietarako Plana

Eusko Jaurlaritzaren Larrialdiei Aurregiteko Zuzendaritzak Kanpoko Larrialdietarako Plana garatu du ICOA, S.A. enpresaren instalazioan gerta litezkeen istripuetarako. Plan horren bidez, instalaziotik kanpo eraginik izan dezaketen eta, ondorioz, instalazioaren inguruetan eragiten duten egoerei aurre egiteko antolatze modua eta beharrezko baliabideak ezartzen dira.

Kanpoko Larrialdietarako Plan honetan, larrialdi-zerbitzuek nola jokatu behar duten adierazten da eta, horrez gain, larrialdiren bat denean zerbitzu horiek eman beharreko aginduak ere jasotzen dira.

Informazio gehigarria

Informazio gehigarria nahi izanez gero:

- Web orria: www.euskadi.net/112
- Telefonoa: 945 01 88 83