






NOMBRE ESTABLECIMIENTO: Termibus

D. F	CARACTERÍSTICAS
	<p>Aparcamiento público próximo al acceso.</p> <p>Existen diferentes accesos a pie de calle, con escaleras,... todos ellos accesibles con puertas y pasos amplios.</p> <p>Baños adaptados.</p> <p>Existen zonas de descanso (bancos, asientos,...)</p>
	<p>Existe poca señalítica pero es un lugar de fácil orientación.</p> <p>Hay sistema de guiado distal.</p>
	<p>No hay sistemas de refuerzo a ayuda para personas con problemas de audición.</p>
	<p>No existen problemas de orientación.</p> <p>Existen muchos carteles y mucha información que resulta algo confusa.</p>
	<p>Existen zonas de descanso (bancos, asientos,...)</p>