






NOMBRE ESTABLECIMIENTO: Centro Comercial San Martín

| D. F | CARACTERÍSTICAS |
|---|--|
|  | <p>Cuenta con parking propio con plazas reservadas.</p> <p>Acceso adecuado.</p> <p>Cuenta con ascensores y escaleras mecánicas.</p> <p>Baños adaptados.</p> |
|  | <p>Existe señalítica con buen contraste visual.</p> <p>Carece de información en Braille y altorrelieve (excepto en ascensores) y de sistemas de orientación para personas con discapacidad visual.</p> |
|  | <p>No hay sistemas de refuerzo para personas con problemas de audición como bucles magnéticos, o intérpretes del lenguaje de signos.</p> |
|  | <p>Cuenta con una adecuada orientación.</p> |
|  | <p>Cuenta con ascensores.</p> <p>Existen zonas de descanso.</p> |