






NOMBRE ESTABLECIMIENTO: Biotopo de Iñurritza (desde la calle Nafarroa hasta el mirador)

D. F	CARACTERÍSTICAS
	Desde el acceso de por Nafarroa Kalea presenta un pavimento firme. Justo antes de llegar al mirador el pavimento es inadecuado. Cuenta con zona de descanso.
	Los paneles informativos carecen de información en en Braille o altorrelieve. No hay sistemas de orientación para personas con diversidad funcional visual (carece de pasamanos y de franja guía en el suelo).
	Existen paneles informativos.
	La orientación es adecuada, aunque no existe cartel identificando la entrada en la calle Nafarroa.
	Cuenta con zona de descanso.