






NOMBRE ESTABLECIMIENTO: Frantziskotarren eliza

D. F	CARACTERÍSTICAS
	<p>El acceso presenta una puerta de 70 aunque se puede abrir toda la puerta de forma que queda un acceso amplio.</p> <p>Pasos adecuados.</p>
	<p>No hay sistemas de orientación para personas con diversidad funcional visual, ni información en Braille o altorrelieve.</p>
	<p>No hay sistemas de refuerzo a ayuda para personas con problemas de audición (bucle magnético).</p>
	<p>La orientación es adecuada.</p>
	<p>Existen gran cantidad de bancos para el descanso.</p>