

ACTA DE INSPECCIÓN PERIÓDICA DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS EN ESTABLECIMIENTOS INDUSTRIALES		Nº Y FECHA DE REGISTRO DE LA INSTALACION: 20-PIA-11/21	
IDENTIFICACIÓN DEL TITULAR	TITULAR: ROZALMA AGRISOLUTIONS S.L.U.		DNI/CIF: B20003364
	DOMICILIO: POL. IND. ARGIXAO PAB. 62 (GUIPUZCOA)		CP: 20700 POBLACIÓN: ZUMARRAGA
EMPLAZAMIENTO	DIRECCIÓN: POL. IND. ARGIXAO PAB. 62 (GUIPUZCOA) CP: 20700 POBLACIÓN: ZUMARRAGA		
CARACTERÍSTICAS DEL ESTABLECIMIENTO	EDIFICIO / ZONA INSPECCIONADA (si no es todo el establecimiento):		
	Superficie (m²): 3330 Nivel de riesgo intrínseco: <input checked="" type="checkbox"/> BAJO <input type="checkbox"/> MEDIO <input type="checkbox"/> ALTO Configuración: <input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input checked="" type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> D <input type="checkbox"/> E Actividad: FORJA- RECAMBIOS PARA MAQUINARIA AGRICOLA		
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA	PROYECTO: Título: PROYECTO DE ACTIVIDAD Técnico: ESTIBALIZ IGARTUA ECHEVARRIA Titulación: ARQUITECTO TÉCNICO Colegiado nº: Fecha / nº visado (si aplica): 12/09/2022		
	CERTIFICADO FINAL: Técnico: Titulación: Colegiado nº: Fecha / nº visado (si aplica): ANEXOS: Título: Titulación: Colegiado nº: Técnico: Titulación: Colegiado nº: Fecha / nº visado (si aplica):		

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

SGS Inspecciones Reglamentarias, S.A.U., Organismo de Control Acreditado según acreditación de ENAC nº 133/EI255 para la aplicación de la Reglamentación de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales, certifica que en fecha 05/09/2023 ha realizado la inspección periódica de acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad contra incendios en establecimientos industriales.

☒ FAVORABLE

☐ CONDICIONADO

☐ NEGATIVO

☒ Comprobación de la corrección de los defectos detectados en la inspección efectuada en fecha 28/04/2023, con número de certificado 20/17/0018/23

NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR / REPRESENTANTE:

FECHA, SELLO, NOMBRE Y FIRMA DEL INSPECTOR
05/09/2023 MONTSERRAT MUÑOZ GARCÍA

PRÓXIMA INSPECCIÓN / CORRECCIÓN DE DEFICIENCIAS ANTES DE: 28/04/2028

Existencia de defectos leves de anteriores inspecciones: ☐ SÍ ☒ NO

INSPECCIÓN CON RESULTADO FAVORABLE:

- De existir defectos leves, se deberán corregir lo antes posible y siempre antes de la próxima inspección, salvo que existan defectos graves en cuyo caso deberán corregirse antes de 6 meses.

INSPECCIÓN CON RESULTADO CONDICIONADO:

- Se deben corregir los defectos lo antes posible y siempre antes de seis meses desde la realización de la inspección. El titular notificará al Organismo de Control la subsanación de los defectos. Una vez transcurrido el plazo máximo de subsanación sin que haya constancia de la corrección de los defectos graves, se pondrá en conocimiento del órgano territorial competente para que adopte las medidas oportunas.

INSPECCIÓN CON RESULTADO NEGATIVO:

- Los defectos deben subsanarse de forma inmediata y se ponen en conocimiento del órgano territorial competente para que adopte las medidas oportunas.



RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN

[illegible]**Observaciones:**

La subsanación, en su caso, de los defectos detectados mediante muestreo se realizará en la totalidad de los equipos de que disponga el establecimiento y no únicamente en los ítems muestreados en la inspección.

Aspectos evaluados mediante muestreo:

- ☒ Altura y estado de extintores
 ☐ Altura y estado de BIE's
 ☒ Altura y estado de pulsadores
 ☐ Cobertura de BIE's
☒ Funcionamiento de pulsadores
 ☒ Funcionamiento de detectores puntuales
 ☐ Funcionamiento de alumbrado de emergencia