




LEGENDA / LEYENDA

- Ámbito de Estudio
- Edificio 1
- CT\_RUSLE\_REAL\_25000\_ETRS89
- EROSION
  - Existe erosion y es apreciable a simple vista.
  - Existe erosion y es evidente a simple vista.
  - Existe erosion y es manifiesta a simple vista.
  - Existe erosion, aunque puede no ser apreciable a simple vista.
  - No hay erosion neta.



<div>Asunto</div> <div>Gaia</div>	Modificación de AAI y EIA del CPD por la construcción del Edificio 1, en supermanzana 6				<div></div>			
	<div>Solicitante</div> <div>Eskatzailea</div>	Merlín Logística, SLU						
	<div>Cliente</div> <div>Bezeroa</div>	Merlín Logística, SLU						

	<div>Referencia</div> <div>Erreferentzia</div>	<div>Fecha</div> <div>Data</div>	<div>Plano N°</div> <div>Plano Zk</div>	<div>Dibujado</div> <div>Marraztua</div>	<div>Aprobado</div> <div>Onartua</div>	<div>Escala plano</div> <div>Plano eskala</div>	<div>Escala ploter</div> <div>Ploter eskala</div>
<div>Oferta</div> <div>Eskaintza</div>							
<div>Estudio</div> <div>Ikerlana</div>							
<div>Proy.</div> <div>Proiektua</div>	22A046	15/12/2024	420	JMB		1:5.000	1:1

<div>Título Plano</div> <div>Plano izena</div>	<div></div> <div>Ondoan</div>
<div>EROSION (MODELO RUSLE)</div>	
<div>Archivo: 22A046_MerlinLogistica</div>	