

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-1-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES021MAR002582-ES021MAR002581
Cauce/s:	AMEZKETA ERREKA
Núcleo/s afectado/s:	AMEZKETA \ UGARTE
Municipio/s:	Amezketeta
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	45.39
Longitud del tramo (Km.):	3.919

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-2-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES067MAR002790-ES066MAR002800
Cauce/s:	ARRATIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	IGORRE
Municipio/s:	Igorre \ Dima
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	164.24
Longitud del tramo (Km.):	7.662

CATEGORIAS DE RIESGO


Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-2-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES067MAR002790
Cauce/s:	ARRATIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	ZEANURI
Municipio/s:	Zeanuri
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	12.09
Longitud del tramo (Km.):	1.036

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-3-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES023MAR002591
Cauce/s:	ARAXES IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	LIZARTZA
Municipio/s:	Lizartza
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	18.68
Longitud del tramo (Km.):	1.185

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

578500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-4-1




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	
Cauce/s:	BIDASOA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	BEHOBIA
Municipio/s:	Irun
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	MAREAL
--------------------------	--------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	0
Años:	

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	36.54
Longitud del tramo (Km.):	1.176
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☒
Actividad Económica:	☒
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☒
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-5-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES073MAR002900
Cauce/s:	RIO CADAGÜA
Núcleo/s afectado/s:	BALMASEDA
Municipio/s:	Balmaseda \ Zalla
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	2
Años:	1932-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	74.43
Longitud del tramo (Km.):	3.977

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

483500 484000 484500 485000

4781500 4782000 4782500 4783000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-6-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES073MAR002900

Cauce/s:

RIO CADAGÜA

Núcleo/s afectado/s:

ARANGUREN

Municipio/s:

Güeñes \ Zalla

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

5

Años:

1983-1991-1996-2005-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

288.31

Longitud del tramo (Km.):

9.423

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



PAIXAZA ERREKA

SAN KRISTOBAL ERREKA

MARURI ERREKA

RETOLA ERREKA

ES018-BIZ-6-1

RIO CADAGÜA

KATUPIN ERREKA

SOMOKURTZIO ERREKA

REKALDE ERREKA

Galdames

Güeñes

Muñeran

Aranguren

Mimetiz

Zalla

Revilla

Llantada

Sollano


Gordexola

Berbikez

Santxosolo

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-7-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES073MAR002890-ES073MAR002900-ES073MAR002910
Cauce/s:	RIO CADAGÜA
Núcleo/s afectado/s:	SODUPE
Municipio/s:	Güeñes \ Gordexola
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	116.84
Longitud del tramo (Km.):	5.683

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☐		

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3


UTM ETRS 89 - H30

Zaldu

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-7-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES073MAR002910-ES073MAR002920

Cauce/s:

RIO CADAGÜA

Núcleo/s afectado/s:

ZARAMILLO

Municipio/s:

Güeñes \ Alonsotegi \ Barakaldo

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

35.39

Longitud del tramo (Km.):

2.301

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☐

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☐


Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3
UTM ETRS 89 - H30

498000 498500 499000

4786000 4786500 4787000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-7-3

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES073MAR002920
Cauce/s:	RIO CADAGÜA
Núcleo/s afectado/s:	ALONSOTEGI
Municipio/s:	Alonsotegi \ Barakaldo \ Bilbao
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	2
Años:	1932-1993

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	28.84
Longitud del tramo (Km.):	1.741

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☒ Establecimiento/s: ARKEMA QUÍMICA, S.A.
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4788500
4788000
4787500
500500
501000
501500

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-8-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES060MAR002740-ES059MAR002750

Cauce/s:

IBAIZABAL IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

APATAMONASTERIO

Municipio/s:

Atxondo

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1945-1956-1983-2001

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

23.52

Longitud del tramo (Km.):

1.257

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☐

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



4775000

4775000

4775000

534000


Original A3
UTM ETRS 89 - H30

N

4775000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-8-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES060MAR002740
Cauce/s:	IBAIZABAL IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	ELORRIO
Municipio/s:	Elorrio
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1952-1961-1976-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	50.68
Longitud del tramo (Km.):	2.734

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

537000 537500 538000

4775000 4775500 4776000

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-9-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES059MAR002750-ES059MAR002760-ES065MAR002810-ES059MAR002780
Cauce/s:	IBAIZABAL IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	DURANGO
Municipio/s:	Iurreta \ Durango \ Abadiño \ Berriz
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1975-1980-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	588.31
Longitud del tramo (Km.):	20.533

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-9-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES065MAR002810-ES068MAR002842

Cauce/s:

IBAIZABAL IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

AMOREBIETA

Municipio/s:

Amorebieta

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

211.43

Longitud del tramo (Km.):

7.719

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒


PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

N

PLANO DE LOCALIZACIÓN



DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES067MAR002790
Cauce/s:	IBAZABAL IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	LEMOA
Municipio/s:	Lemoa
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

Nº de Eventos registrados:	1
----------------------------	---

Años:	1983
-------	------

Área de riesgo (Has.):	10.41
------------------------	-------


Longitud del tramo (Km.):	0.899
---------------------------	-------

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☐	
Medio Ambiente:	☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-9-4

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES068MAR002842
Cauce/s:	IBAIZABAL IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	ASTEPE
Municipio/s:	Lemoa
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	19.38
Longitud del tramo (Km.):	0.833

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	


PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-10-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES068MAR002841-ES052MAR002690-ES055MAR002722

Cauce/s:

RIO NERVIÓN

Núcleo/s afectado/s:

LLODIO

Municipio/s:

Llodio \ Orozko \ Arrankudiaga \ Aracaldo

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1975-1976-1977-1980-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

198.99

Longitud del tramo (Km.):

8.571

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒


Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3

UTM ETRS 89 - H30

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-ALA-10-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES052MAR002690
Cauce/s:	RIO NERVIÓN
Núcleo/s afectado/s:	AMURRIO
Municipio/s:	Amurrio
Provincia / Territorio Histórico:	ARABA - ÁLAVA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1977-1983-1988

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	62.89
Longitud del tramo (Km.):	2.644

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☒		

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3
UTM ETRS 89 - H30

499500 500000 500500

4766000 4766500 4767000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-ALA-10-3

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES052MAR002690
Cauce/s:	RIO NERVIÓN
Núcleo/s afectado/s:	AMURRIO \ ZULUAGA
Municipio/s:	Ayala \ Llodio
Provincia / Territorio Histórico:	ARABA - ÁLAVA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	0
Años:	

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	17
Longitud del tramo (Km.):	1.195


CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-11-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES052MAR002690
Cauce/s:	RIO NERVION
Núcleo/s afectado/s:	ORDUÑA
Municipio/s:	Orduña
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	2
Años:	1975-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	156.92
Longitud del tramo (Km.):	3.082

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☐	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-12-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES068MAR002841

Cauce/s:

RIO NERVIÓN

Núcleo/s afectado/s:

BILBAO

Municipio/s:

Bilbao \ Basauri \ Galdakao

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1915-1926-1975-1977-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

328.65

Longitud del tramo (Km.):

11.709

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☒

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

FORMICA ESPAÑOLA S.A
UNIÓN ESPAÑOLA DE EXPLOSIVOS S.A. - UEE

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

ES018-BIZ-12-1

ES018-BIZ-12-2

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-12-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES068MAR002841

Cauce/s:

RIO NERVIÓN

Núcleo/s afectado/s:

MARTIATU \ ARRIGORRIAGA

Municipio/s:

Arrigoriaga \ Zaratamo

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

2

Años:

1977-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

57.65

Longitud del tramo (Km.):

3.166

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4782500

4783000

4783500

4784000

4784500

508000


508500

509000

509500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-12-3

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES068MAR002841

Cauce/s:

IBAIZABAL IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

USANSOLO

Municipio/s:

Galdakao \ Bedia

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1926-1975-1977-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

59.1

Longitud del tramo (Km.):

2.407

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

514500

515000


4784500

4785000

4785500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-13-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES020MAR002560-ES020MAR002540

Cauce/s:

RIO AGAUNTZA

Núcleo/s afectado/s:

SAN MARTÍN

Municipio/s:

Ataun

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

2

Años:

1926-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

24.55

Longitud del tramo (Km.):

1.841

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

Arrandoa

566500

567000

567500


4761000

4761500

4762000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-13-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES020MAR002540
Cauce/s:	RIO AGAUNTZA
Núcleo/s afectado/s:	LAZKAO
Municipio/s:	Lazkao \ Olaberria
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1981-1983-1992-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	14.32
Longitud del tramo (Km.):	1.568

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☒		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☐		

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

566000

566500


4764500

4765000

4765500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-14-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES020MAR002510-ES020MAR002570-ES020MAR002540-ES020MAR002642
Cauce/s:	ORIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	BEASAIN
Municipio/s:	Beasain \ Lazkao \ Ordizia \ Arama \ Itsasondo
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1981-1983-1992-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	120.09
Longitud del tramo (Km.):	6.343

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-14-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES020MAR002642-ES028MAR002661
Cauce/s:	ORIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	LEGORRETA
Municipio/s:	Legorreta
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1977-1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	57.77
Longitud del tramo (Km.):	3.292

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-14-3

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES021MAR002582-ES028MAR002662-ES028MAR002661
Cauce/s:	ORIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	ALEGIA
Municipio/s:	Alegia \ Altzo
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	2
Años:	1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	40.91
Longitud del tramo (Km.):	2.706

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-15-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES026MAR002680-ES028MAR002662
Cauce/s:	ORIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	VILLABONA
Municipio/s:	Villabona \ Zizurkil \ Aduna
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	
	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	6
Años:	1953-1926-1933-1953-1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	106.41
Longitud del tramo (Km.):	4.498

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - 1630

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-15-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES026MAR002610-ES023MAR002591-ES028MAR002662

Cauce/s:

ORIA IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

TOLOSA

Municipio/s:

Tolosa \ Ibarra

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

1

Años:

1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

93.01

Longitud del tramo (Km.):

4.105

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☒

☐

Infraestructuras:

☒

☐

Medio Ambiente:

☒

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-15-3

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES028MAR002662

Cauce/s:

ORIA IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

ANDOAIN

Municipio/s:

Andoain

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

5

Años:

1594-1932-1981-1979-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

77.52

Longitud del tramo (Km.):

3.015

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Aduna

LEAR ERREKA

Autoestrako Tunela<->Buruntza

ORIA IBAIA

Andoain

Andoain

ES018-GIP-15-3

Leizotz

LEITZARAN IBAIA

Sorabilla


BALASTRAIN ERREKA

Original A3

AdunatRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-16-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES028MAR002662

Cauce/s:

ORIA IBAIA

Núcleo/s afectado/s:

USURBIL

Municipio/s:

San Sebastián \ Usurbil

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1926-1981-1983-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

132.17

Longitud del tramo (Km.):

2.725

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☐

Industrias SEVESO:

☒ SI

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

IGEPAK, S.A.

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3

UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-16-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES028MAR002662
Cauce/s:	ORIA IBAIA
Núcleo/s afectado/s:	LASARTE
Municipio/s:	Lasarte-Oria
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1926-1981-1983-2003


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	73
Longitud del tramo (Km.):	2.83

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

578500

579000

579500

580000

580500

4789000

4789500

4790000


4790500

4791000

4791500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-17-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES018MAR002491-ES018MAR002480-ES018MAR002470

Cauce/s:

RIO URUMEA

Núcleo/s afectado/s:

HERNANI

Municipio/s:

Hernani

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

9

Años:

1926-1933-1979-1980-1995-2002-2003-2004-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

233.18

Longitud del tramo (Km.):

7.732

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☒

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

ARKEMA QUÍMICA, S.A.
ELECTROQUÍMICA DE HERNANI S.A.
HEXION SPECIALITY CHEMICALS IBÉRICA S.A.

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - W30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-1-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES001MAR002320

Cauce/s:

REGATA URAGANA

Núcleo/s afectado/s:

URDZUBI / URDAX

Municipio/s:

Urdazubi / Urdax

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

1

Años:

1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

33.32

Longitud del tramo (Km.):

1.674

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Urdazubi/Urdax

ES018-NAV-1-1

Urdzubi/Urdax

RIO ORABIDEA

Baztan

IKAZATEKO EREKA

Original A3
UTM-ETRS 89 - H30

4791000

4791500

4792000

621000

621500

622000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-1-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES001MAR002320

Cauce/s:

REGATA UGARANA - REGATA LAPITXURI

Núcleo/s afectado/s:

DANTXARINEA

Municipio/s:

Urdazubi / Urdax

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

10.73

Longitud del tramo (Km.):

0.96

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☐

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☐


Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



ES018-NAV-1-2

Urdazubi/Urdax

URAGANA ERREKA

LAPITXURI ERREKA

Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4794500

4794000

621000

621500

4794500

4794000

621000

621500

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-2-1




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES002MAR002360-ES002MAR002380
Cauce/s:	RÍO BAZTAN
Núcleo/s afectado/s:	ELIZONDO / OHARRIZ / ARRAIOZ
Municipio/s:	Baztan
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	8
Años:	1954-1976-1980-1981-1995-1996-1997-2002

DATOS RIESGO POTENCIAL:		
Área de riesgo (Has.):	283.15	
Longitud del tramo (Km.):	8.606	
CATEGORIAS DE RIESGO		
Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-3-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES002MAR002360
Cauce/s:	REGATA ARTESIAGA
Núcleo/s afectado/s:	IRURITA
Municipio/s:	Baztan
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	0
Años:	

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	42.62
Longitud del tramo (Km.):	2.025

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

617000

617500

618000

4776000


4776500

4777000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-4-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES002MAR002370-ES002MAR002380
Cauce/s:	RÍO BAZTAN
Núcleo/s afectado/s:	ORONÓZ / MUGAIRI / OIEREGI / NARBATE / LEGASA
Municipio/s:	Baztan
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:


Nº de Eventos registrados:	7
Años:	1913-1956-1961-1976-1988-1997-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	211.8
Longitud del tramo (Km.):	6.493

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-5-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES002MAR002380-ES005MAR002390-ES010MAR002420

Cauce/s:

RÍO EZCURRA - RÍO EZPELURA

Núcleo/s afectado/s:

ELGORRIAGA / SANESTEBAN

Municipio/s:

Elgorriaga / Doneztebe-Sanesteban

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

5

Años:

1913-1933-1953-1959-1965

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

105.14

Longitud del tramo (Km.):

3.771

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

Donamaria

G

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-5-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)
Subcuenca:	ES005MAR002390
Cauce/s:	RÍO EZCURRA
Núcleo/s afectado/s:	ITUREN
Municipio/s:	Ituren
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	16.13
Longitud del tramo (Km.):	0.722

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☐		



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-6-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS


DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES010MAR002420
Cauce/s:	RÍO BIDASOA
Núcleo/s afectado/s:	SUNBILLA
Municipio/s:	Sunbilla
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	
	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1933-1981-1983-2007

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	24.35
Longitud del tramo (Km.):	1.85

CATEGORIAS DE RIESGO		
Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-7-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES008MAR002401
Cauce/s:	REGATA TXIMISTA
Núcleo/s afectado/s:	ETXALAR
Municipio/s:	Etxalar
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	23.96
Longitud del tramo (Km.):	1.835

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-8-1



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES010MAR002420
Cauce/s:	REGATA ONIN
Núcleo/s afectado/s:	LESAKA
Municipio/s:	Lesaka
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1933-1981-1983-2007

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	67.44
Longitud del tramo (Km.):	2.794
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☒
Actividad Económica:	☒
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☒
Industrias SEVESO:	
Establecimiento/s:	
NO	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-9-1



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES010MAR002420
Cauce/s:	RÍO BIDASOA - REGATA CÍA
Núcleo/s afectado/s:	BERA
Municipio/s:	Bera
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1933-1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	135.62
Longitud del tramo (Km.):	5.923
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☒
Actividad Económica:	☒
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☒
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-10-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)

Subcuenca:

ES016MAR002440-ES018MAR002492

Cauce/s:

RÍO URUMEA

Núcleo/s afectado/s:

GOIZUETA

Municipio/s:

Goizueta

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

2

Años:

1981-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

15.92

Longitud del tramo (Km.):

1.323

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

592000

592500

4780500


4781000

4780500

4781000

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-11-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES027MAR002630
Cauce/s:	RÍO LEITZARÁN
Núcleo/s afectado/s:	LEITZA
Municipio/s:	Leitza
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	2
Años:	1926-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	30.67
Longitud del tramo (Km.):	2.099

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☒	
Actividad Económica:	☒	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☒	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-12-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES023MAR002601

Cauce/s:

RÍO ARAXES

Núcleo/s afectado/s:

ARRIBE / ATALLU

Municipio/s:

Araitz

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

1

Años:

1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

19.46

Longitud del tramo (Km.):

1.272

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☒

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☒

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☒

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3

UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-NAV-12-2

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTABRICO ORIENTAL
Autoridad Competente:	CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CÁNTABRICO (CHC)
Subcuenca:	ES023MAR002601
Cauce/s:	RÍO ARAXES
Núcleo/s afectado/s:	BETELU
Municipio/s:	Betelu
Provincia / Territorio Histórico:	
Comunidad Autónoma:	NAVARRA

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1983


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	18.82
Longitud del tramo (Km.):	1.684

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☐	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BUR-2-1

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CANTABRICO ORIENTAL

Autoridad Competente:

CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO (CHC)

Subcuenca:

ES069MAR002880

Cauce/s:

RÍO CADAGUA

Núcleo/s afectado/s:

VALLE DE MENA

Municipio/s:

Valle de Mena

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

CASTILLA Y LEÓN

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

1

Años:

2010

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

434.15

Longitud del tramo (Km.):

11.44

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☐

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐


Infraestructuras:

☐

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN




Original A3

UTM ETRS 89 - H30

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-ART-01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R044010

Cauce/s:

ARTIBAI

Núcleo/s afectado/s:

MARKINA-XEMEIN

Municipio/s:

Markina-xemein

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

3

Años:

1777-1796-1915

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

27.18

Longitud del tramo (Km.):

2.7

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Patrimonio Cultural:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

Industrias SEVESO:

NO

Establecimiento/s:

PLANO DE DELIMITACIÓN



4791500

4791000

4790500

540000

540500

541000

4791500

4791000


4790500

Original A3
UTM ETRS 89 - H30

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-ART-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Seleccionado

Hidrografía

Ámbito CAPV

Ámbito CHC

DHC Oriental

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R044010

Cauce/s:

URKO Y URKARREGI

Núcleo/s afectado/s:

ETXEBARRIA

Municipio/s:

Ettxebarria

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

0

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

23.71

Longitud del tramo (Km.):

2.61

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☐

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

4789000

4788500


542000

542500

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-BAR-01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R075020_ES111T075010
Cauce/s:	BARBADUN
Núcleo/s afectado/s:	SAN JUAN DE MUSKIZ
Municipio/s:	San Juan de Muskiz
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	5
Años:	1908-1909-1915-1953-1977


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	148.42
Longitud del tramo (Km.):	6.81

CATEGORIAS DE RIESGO


Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☒ Establecimiento/s: PETRONOR (Zona de ácido fluorídrico)
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-BUT-01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

ARPSI Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T048010
Cauce/s:	BUTROE
Núcleo/s afectado/s:	PLENTZIA
Municipio/s:	Plentzia
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1977

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	22.78
Longitud del tramo (Km.):	1.57

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☐		
Medio Ambiente:	☐		

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4805000

504000

504500

4805000

4806000

4805500

4805000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-BUT-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R048020
Cauce/s:	BUTROE, ERROTATXU, ELORTE
Núcleo/s afectado/s:	GATIKA/MARURI-JATABE,MUNGIA
Municipio/s:	Gatika \ Maruri-Jatabe \ Mungia
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1993


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	330.19
Longitud del tramo (Km.):	12.94

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	


PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-BUT-03

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R048010_ES111R048020
Cauce/s:	BUTROE OLETA Y SARRIA
Núcleo/s afectado/s:	MUNGIA
Municipio/s:	Mungia
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1909-1915-1977-2002

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	80.35
Longitud del tramo (Km.):	4.03

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-BUT-04




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R048030
Cauce/s:	ESTEPONA Y ACEGAA
Núcleo/s afectado/s:	BAKIO
Municipio/s:	Bakio
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1977-1983-1997-2002

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	60.25
Longitud del tramo (Km.):	4.78
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-DEB-05

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R041020
Cauce/s:	EGO Y ZABALETA
Núcleo/s afectado/s:	MALLAVIA/ERMUA/EIBAR
Municipio/s:	Mallavia \ Ermua \ Eibar
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1926-1977-1993-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	68.63
Longitud del tramo (Km.):	13.48

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

Elorrio

N

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-IBA-01




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T068010
Cauce/s:	RIA DE BILBAO
Núcleo/s afectado/s:	BILBAO/ERANDIO
Municipio/s:	Bilbao \ Erandio
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	48
Años:	1403-1416-1428-1543-1552-1553-1561-1561-1593-1596-1606-1616-1651-1709-1735-1737-1762-1762-1775-1796-1801-1823-1832-1858-1866-1868-1874-1878-1894-1908-1909-1913-1915-1918-1926-1932-1933-1953-1974-1975-1976-1977-1979-1980-1981-1983-1993-2009

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	461.79
Longitud del tramo (Km.):	19.38

CATEGORIAS DE RIESGO			
Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO	Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐		
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☐		



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-IBA-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R074010_ES111T068010
Cauce/s:	GALINDO
Núcleo/s afectado/s:	ORTUELLA/TRAPAGA/BARAKALDO/SESTAO
Municipio/s:	Ortuella \ Trapaga \ Barakaldo \ Sestao
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	
	FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	7
Años:	1909-1932-1967-1974-1977-1997-2009


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	302.93
Longitud del tramo (Km.):	19.38

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-IBA-03

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R074030_ES111R074040

Cauce/s:

GOBELAS

Núcleo/s afectado/s:

GETXO

Municipio/s:

Getxo

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1977-1980-2008-2009

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

125.02

Longitud del tramo (Km.):

6.42

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

☐

Infraestructuras:

☒

☐

Medio Ambiente:

☐

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

498500

499000

499500

500000

500500

501000

501500

502000

4797500

4798000

4798500

4799000

4799500

4800000

4800500


4801000

4801500

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-IBA-04

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T068010
Cauce/s:	UDONDO
Núcleo/s afectado/s:	LEIOA
Municipio/s:	Leioa
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1974


DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	6.7
Longitud del tramo (Km.):	1.28

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☐		
Medio Ambiente:	☐		

PLANO DE DELIMITACIÓN



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-IBA-05



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R074020_ES111T068010
Cauce/s:	ASUA
Núcleo/s afectado/s:	SONDIKA/ERANDIO
Municipio/s:	Sondika \ Erandio
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	0
Años:	0

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	155.81
Longitud del tramo (Km.):	9.25
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana: ☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural: ☐	
Actividad Económica: ☐	
Infraestructuras: ☒	
Medio Ambiente: ☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-LEA-01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R045020

Cauce/s:

EA

Núcleo/s afectado/s:

EA

Municipio/s:

Ea

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

0

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

4.56

Longitud del tramo (Km.):

1.01

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☐

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4803000

533500

4803000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-OKA-01

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R046010_ES111R046030_ES111T046020
Cauce/s:	OKA
Núcleo/s afectado/s:	AJANGIZ/GERNIKA-LUMO/ARRATZU/FORUA/KORTEZUBI
Municipio/s:	Ajangiz \ Gernika-Lumo \ Arratzu \ Forua \ Kortezu
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	9
Años:	1909-1913-1915-1965-1975-1977-1980-1983-2002

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	262.89
Longitud del tramo (Km.):	7.93


CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	☐	
Actividad Económica:	☐	
Infraestructuras:	☒	
Medio Ambiente:	☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-OKA-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111T046020

Cauce/s:

ERREKATXU

Núcleo/s afectado/s:

MUNDAKA

Municipio/s:

Mundaka

Provincia / Territorio Histórico:

BIZKAIA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

0

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

1.07

Longitud del tramo (Km.):

0.36

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

Actividad Económica:

☐


Infraestructuras:

☐

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

524000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-BIZ-OKA-03

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R046020_ES111T046020
Cauce/s:	ARTOLA
Núcleo/s afectado/s:	ALTAMIRA
Municipio/s:	Altamira
Provincia / Territorio Histórico:	BIZKAIA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	0
Años:	0

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	4.65
Longitud del tramo (Km.):	0.55

CATEGORIAS DE RIESGO			
Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:	
Patrimonio Cultural:	☐		
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☒		
Medio Ambiente:	☐		



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables
en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-BID-01




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R012010_ES111T012010
Cauce/s:	BIDASOA/JAIZUBIA
Núcleo/s afectado/s:	IRUN/HONDARRIBIA
Municipio/s:	Irun \ Hondarribia
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	12
Años:	1909-1926-1932-1933-1981-1995-1995-2002-2003-2009

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	336.67
Longitud del tramo (Km.):	15.23
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-01



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T042010
Cauce/s:	DEBA
Núcleo/s afectado/s:	DEBA7MUTRIKU
Municipio/s:	Deba \ Mutriku
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO


ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	7
Años:	1926-1973-1988-1993-2003-2004-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	17.67
Longitud del tramo (Km.):	1.35
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural:	
Actividad Económica:	
Infraestructuras:	
Medio Ambiente:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-02



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R042020_ES111R042030
Cauce/s:	DEBA Y KILIMOI
Núcleo/s afectado/s:	MENDARO
Municipio/s:	Mendaro
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	7
Años:	1973-1977-1979-1980-1981-1989-1993


DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	13.95
Longitud del tramo (Km.):	1.63
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI:

ES018-GIP-DEB-03

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R042020

Cauce/s:

DEBA

Núcleo/s afectado/s:

ELGOIBAR

Municipio/s:

Elgoibar

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

0

Años:

0

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

8.39

Longitud del tramo (Km.):

0.95

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

☐

Infraestructuras:

☒

☐

Medio Ambiente:

☐

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

4787500

4787500


548500

549000

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-04

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Seleccionado

Hidrografía

Seleccionado

DHC Oriental - Ámbito CAPV

Seleccionado

DHC Oriental - Ámbito CHC

Seleccionado

DHC Occidental

Seleccionado

Comunidades Autónomas

Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R042020

Cauce/s:

DEBA

Núcleo/s afectado/s:

ELGOIBAR

Municipio/s:

Elgoibar

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

8

Años:

1834-1932-1953-1977-1979-1980-1988-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

15.37

Longitud del tramo (Km.):

2.94

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-06

PLANO DE LOCALIZACIÓN

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R042010
Cauce/s:	DEBA
Núcleo/s afectado/s:	SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS
Municipio/s:	Soraluze-placencia de las Armas
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1834-1953-1980-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):	9.7
Longitud del tramo (Km.):	1.54

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☐		
Medio Ambiente:	☐		

PLANO DE DELIMITACIÓN

Original A3
UTM ETRS 89 - H30

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-07



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R040030_ES111R042010
Cauce/s:	DEBA
Núcleo/s afectado/s:	BERGARA
Municipio/s:	Bergara
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	6
Años:	1593-1834-1926-1980-1983-1993

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	31.54
Longitud del tramo (Km.):	3.3
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-08




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R040050
Cauce/s:	OINATI Y ARRARROAITZ
Núcleo/s afectado/s:	OÑATI
Municipio/s:	Oñati
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	0
Años:	0

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	33.76
Longitud del tramo (Km.):	3.91
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☐
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐
Establecimiento/s:	☐



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-09




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R040010
Cauce/s:	DEBA Y ARAMAIO
Núcleo/s afectado/s:	ARRASATE-MONDRAGON
Municipio/s:	Arrasate-Mondragon
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------


DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1834-1980-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	87.74
Longitud del tramo (Km.):	6.72
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	
Establecimiento/s:	
NO	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-DEB-10

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R040010

Cauce/s:

DEBA

Núcleo/s afectado/s:

ESKORIATZA

Municipio/s:

Eskoriatza

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

3

Años:

1834-1981-1992

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

12.41

Longitud del tramo (Km.):

1.99

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

☐

Infraestructuras:

☐

☐

Medio Ambiente:

☐

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



4763000

4762500

538000

538500

Original A3
UTM ETRS 89 - H30



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-OIA-01



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CANTÁBRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R014010_ES111T014010
Cauce/s:	OIARTZUN Y LARZABAL
Núcleo/s afectado/s:	OIARTZUN/ERRETERIA
Municipio/s:	Oiartzun \ Erreteria
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	12
Años:	1915-1917-1918-1932-1933-1949-1953-1981-1997-2002-2007

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	50.04
Longitud del tramo (Km.):	4.26
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐
Establecimiento/s:	☐



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-OIA-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R014010
Cauce/s:	OIARTZUN
Núcleo/s afectado/s:	OIARTZUN
Municipio/s:	Oiartzun
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	7
Años:	1915-1918-1932-1933-1981-2002-2007

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	7.83
Longitud del tramo (Km.):	1.19

CATEGORIAS DE RIESGO			
Salud Humana:	☒	Industrias SEVESO:	☐ NO
Patrimonio Cultural:	☐	Establecimiento/s:	
Actividad Económica:	☐		
Infraestructuras:	☐		
Medio Ambiente:	☐		



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-ORI-01



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T028010
Cauce/s:	IÑURRITZA
Núcleo/s afectado/s:	ZARAUTZ
Municipio/s:	Zarautz
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------


DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	5
Años:	1979-1993-1997-2002-2007

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	171.47
Longitud del tramo (Km.):	4.03
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-ORI-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Leyenda

ARPSIs

Seleccionado

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

Autoridad Competente:

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

Subcuenca:

ES111R029010_ES111T034010

Cauce/s:

ORIA Y ALTERRI

Núcleo/s afectado/s:

ORIO

Municipio/s:

Orio

Provincia / Territorio Histórico:

GIPUZKOA

Comunidad Autónoma:

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

4

Años:

1926-1953-1981-2003

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

62.3

Longitud del tramo (Km.):

2.75

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

☒

Industrias SEVESO:

☐ NO

Patrimonio Cultural:

☐

Establecimiento/s:

☐

Actividad Económica:

☐

Infraestructuras:

☒

Medio Ambiente:

☐

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3

UTM ETRS 89 - H30

570500

571000

571500

4791500

4792000

4792500

N

ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-01



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R034040_ES111T034010
Cauce/s:	LARRAONDO
Núcleo/s afectado/s:	ZUMAIA
Municipio/s:	Zumaia
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------


DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	1
Años:	1993

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	39.98
Longitud del tramo (Km.):	3.47
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana: ☒	Industrias SEVESO: ☐ NO Establecimiento/s:
Patrimonio Cultural: ☐	
Actividad Económica: ☐	
Infraestructuras: ☒	
Medio Ambiente: ☐	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-02

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

Autoridad Competente:

Subcuenca:

Cauce/s:

Núcleo/s afectado/s:

Municipio/s:

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

ES111R032010_ES111R032020_ES111R034010

UROLA

AZPEITIA

Azpeitia

GIPUZKOA

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

Años:

5

1593-1932-1953-1980-1981

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

Longitud del tramo (Km.):

88.91

5.36

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

Patrimonio Cultural:

Actividad Económica:

Infraestructuras:

Medio Ambiente:

☒

☐

☐

☒


☐

Industrias SEVESO:

Establecimiento/s:

NO

PLANO DE DELIMITACIÓN



Original A3
UTM ETRS 89 - H30

4782500

4782000

4781500

4781000

4780500


559000

559500

560000

560500

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-03



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R031020_ES111R032020
Cauce/s:	IBAIEDER
Núcleo/s afectado/s:	URRESTILLA
Municipio/s:	Urrestilla
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	5
Años:	1593-1932-1953-1980-1981

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	24.74
Longitud del tramo (Km.):	2.57
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	
Establecimiento/s:	
NO	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-04

PLANO DE LOCALIZACIÓN



Legenda

ARPSIs

Hidrografía

DHC Oriental - Ámbito CAPV

DHC Oriental - Ámbito CHC

DHC Occidental

Comunidades Autónomas

ARPSI Seleccionado

FICHA DE DATOS

DATOS DE LOCALIZACIÓN:

Demarcación:

Autoridad Competente:

Subcuenca:

Cauce/s:

Núcleo/s afectado/s:

Municipio/s:

Provincia / Territorio Histórico:

Comunidad Autónoma:

D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)

AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)

ES111R030030_ES111R032010

UROLA

AZKOITIA

Azkoitia

GIPUZKOA

PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:

FLUVIAL

DATOS HISTÓRICOS:

Nº de Eventos registrados:

Años:

2

1926-1983

DATOS RIESGO POTENCIAL:

Área de riesgo (Has.):

Longitud del tramo (Km.):

56.37

5.02

CATEGORIAS DE RIESGO

Salud Humana:

Patrimonio Cultural:

Actividad Económica:

Infraestructuras:

Medio Ambiente:

☒

☐

☐

☒


☐

Industrias SEVESO:

Establecimiento/s:

NO

PLANO DE DELIMITACIÓN



Ormaola-Mendi

Katuin

Urola

Izalton

Azkoitia

ES018-GIP-URO-04

Original A3
UTM ETRS 89 - H30

N

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-05



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R030020
Cauce/s:	UROLA
Núcleo/s afectado/s:	ZUMARRAGA/URRETXU
Municipio/s:	Zumarraga \ Urretxu
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	3
Años:	1988-1992-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	9.99
Longitud del tramo (Km.):	1.53
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☐
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URO-06



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R030020
Cauce/s:	UROLA
Núcleo/s afectado/s:	LEGAZPI
Municipio/s:	Legazpi
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	4
Años:	1593-1594-1977-1981

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	49.62
Longitud del tramo (Km.):	4.73
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☐
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URU-01




FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111T018010
Cauce/s:	URUMEA
Núcleo/s afectado/s:	HERNANI/ASTIGARRAGA/DONOSTIA-SAN SEBASTIAN
Municipio/s:	Hernani \ Astigarraga \ Donostia-San Sebastian
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	24
Años:	1684-1688-1915-1918-1926-1932-1933-1949-1953-1979-1980-1981-1983-1992-1995-1997-2002-2003-2004-2006

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	279.48
Longitud del tramo (Km.):	17.04
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	



ÁREAS DE RIESGO POTENCIAL SIGNIFICATIVO DE INUNDACIÓN (ARPSIs)

Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables en la Demarcación Hidrográfica del Cantábrico Oriental

CÓDIGO DEL ARPSI: ES018-GIP-URU-02



FICHA DE DATOS	
DATOS DE LOCALIZACIÓN:	
Demarcación:	D.H. CÁNTABRICO ORIENTAL (CUENCAS INTERNAS)
Autoridad Competente:	AGENCIA VASCA DEL AGUA (URA)
Subcuenca:	ES111R018010
Cauce/s:	IGARA
Núcleo/s afectado/s:	DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
Municipio/s:	Donostia-San Sebastián
Provincia / Territorio Histórico:	GIPUZKOA
Comunidad Autónoma:	PAÍS VASCO

ORIGEN DE LA INUNDACIÓN:	FLUVIAL
--------------------------	---------

DATOS HISTÓRICOS:	
Nº de Eventos registrados:	17
Años:	1684-1688-1864-1915-1918-1933-1981-1983-1992-1995-1997-2002-2003-2004

DATOS RIESGO POTENCIAL:	
Área de riesgo (Has.):	71.18
Longitud del tramo (Km.):	3.37
CATEGORIAS DE RIESGO	
Salud Humana:	☒
Patrimonio Cultural:	☐
Actividad Económica:	☐
Infraestructuras:	☒
Medio Ambiente:	☐
Industrias SEVESO:	☐ NO
Establecimiento/s:	

