

**ANEXO IV: Reportaje fotográfico**



**Fotografía 1.** Vista panorámica desde Araunas hacia el este del ámbito de estudio.



**Fotografía 2.** Vista panorámica desde Lekeriketa hacia el oeste del ámbito de estudio.




**Fotografías 3 y 4.** Apoyo 1ZAL (izquierda) y apoyo 2ZAL (derecha). Ambos a desmontar.



**Fotografía 5.** Vista de los apoyos 2ZAL, 3ZAL y 4 ZAL a desmontar (de izquierda a derecha).




**Fotografía 6.** Vista del apoyo 3ZAL a la izquierda junto a otro apoyo de otra línea existente y apoyo 4 ZAL (ambos a desmontar).



**Fotografía 7.** Vista general de la vegetación a podar y a talar cercana al apoyo 3ZAL.



**Fotografías 8 y 9.** Apoyo 4 y apoyo 5 al fondo (izquierda) y vegetación a talar en el vano de los apoyos 4-5.




**Fotografías 10 y 11.** Apoyo 5.




**Fotografía 12.** Apoyo 6 y avellano a talar (junto al apoyo).



**Fotografías 13 y 14.** Apoyo 7 (izquierda) y vegetación a podar junto al apoyo (derecha).



**Fotografías 15 y 16.** Apoyo 8 (izquierda) y vegetación a talar y podar junto al apoyo (derecha).



**Fotografía 17.** Vista de vegetación a talar y apoyo 9 al fondo.



**Fotografía 18.** Vista de vegetación a talar entre apoyos 8 y 9.



**Fotografía 19.** Vista de vegetación a talar y podar entre apoyos 12 y 13, y apoyo 12 al fondo.



**Fotografías 20 y 21.** Apoyo 13 (izquierda) y roble a podar junto al mismo (derecha).



**Fotografías 22 y 23.** Apoyo 14 al fondo (izquierda) y vegetación a podar entre apoyos 13 y 14 (derecha).



**Fotografía 24.** Vista en los extremos de la vegetación a talar entre los apoyos 13 y 14.



**Fotografía 25.** Apoyo 17.



**Fotografía 26.** Apoyo 18, y apoyo 19 al fondo.



**Fotografía 27.** Apoyo 20 a desmontar y al fondo apoyo 21 y siguientes.