






# 10. MANDOEGI



	Alineación desestimada por motivos técnicos
	Alineación desestimada por su afección ambiental
	Alineación admisible
	Alineación fuera de la C.A.P.V.



Escala orientativa: 1:40000

Aprobación definitiva  
Ortofotos: 10