



ITP AERO, S.A.U.

Identificación y dirección del establecimiento

ITP AERO, S.A.U.

Parque Tecnológico de Zamudio, ED. 300
48170 – Zamudio (Bizkaia)

El establecimiento ITP AERO, S.A.U., localizado en Zamudio (Bizkaia), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado a Departamento de Desarrollo económico e Infraestructuras la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo, así como el Informe de Seguridad indicado en el artículo 10, apartado 1.

Actividad del establecimiento

Ingeniería, investigación y desarrollo, fabricación, montaje de motores aeronáuticos y turbinas de gas.

Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Nombre	Frases H	Pictogramas
Ácido Fluorhidrico (HF 50 %)	H300: Mortal en caso de ingestión H310: Mortal en contacto con la piel H314: Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves H330: Mortal en caso de inhalación	 
Solución Fluornítrica (máx. 6%)	H301: tóxico en caso de ingestión	
Solución Fluornítrica (máx. 3%)	H301: tóxico en caso de ingestión	

Mezcla humedectada de metales con alto contenido en níquel (Iodes ECM)	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	
Residuos de mezcla de ácido de baños	H400: Muy tóxico para los organismos acuáticos. H410: Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.	

Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante vehículos con megafonía del Grupo de Apoyo Logístico
- Medios de comunicación social (telefonía, fax, e-mail, emisoras de radios, locales y emisoras de TV local).

Última inspección

La fecha en la que se efectuó la última visita *in situ* fue el 11 de mayo de 2018.

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial

Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial
 Departamento de desarrollo económico e infraestructuras
 C/ Donostia – San Sebastián, 1
 01010 Vitoria – Gasteiz

Información Adicional

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a:

Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología

Portal de Foronda 41, Edificio La Torre
 01010 Vitoria – Gasteiz

