



## Enagas Transporte S.A.U. AS Gaviota

### Identificación y dirección del establecimiento

#### Enagas Transporte S.A.U. AS Gaviota

Carretera Bakio-Bermeo km 33,800  
48370 Bermeo (Bizkaia)

El establecimiento Enagas Transporte S.A.U. AS Gaviota, localizado en Bermeo (Bizkaia), está sujeto a las disposiciones del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas, y ha entregado al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente la Notificación contemplada en el artículo 7, con el contenido establecido en el apartado 1 de dicho artículo, así como el Informe de Seguridad indicado en el artículo 10, apartado 1.

### Actividad del establecimiento

Almacenamiento de gas natural en yacimiento subterráneo marino.

### Sustancias que pueden dar lugar a un Accidente Grave

Nombre	Frases H	Pictogramas
Metanol	<b>H225:</b> líquido y vapores muy inflamables <b>H331:</b> tóxico en caso de inhalación <b>H370:</b> provoca daños en determinados órganos	
Gas Natural odorizado	<b>H220:</b> Gas extremadamente inflamable	
Productos derivados del petróleo	<b>H225:</b> líquido y vapores muy inflamables <b>H411:</b> tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos	
Tetrahidrotiofeno	<b>H225:</b> líquido y vapores muy inflamables	
Amoníaco Anhidrido	<b>H221:</b> gas inflamable <b>H331:</b> tóxico en caso de inhalación <b>H400:</b> muy tóxico para los organismos acuáticos <b>H411:</b> tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos	



	duraderos	
--	-----------	--

## Alerta e información a la población

Ante una situación en el establecimiento que pudiera dar lugar a accidentes graves, se alertará e informará a la población afectada.

Los medios previstos para la alerta e información a la población son:

- Avisos directos, mediante vehículos con megafonía del Grupo de Apoyo Logístico
- Medios de comunicación social (telefonía, fax, e-mail, emisoras de radios, locales y emisoras de TV local).

## Última inspección

La fecha en la que se efectuó la última visita *in situ* fue el 18 de junio de 2020.

Se pueden obtener, previa solicitud, los datos acerca de la última visita *in situ* y del plan de inspección, en:

### **Servicio de Reglamentación y Seguridad Industrial**

Dirección de Energía, Minas y Administración Industrial  
Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente  
C/ Donostia – San Sebastián, 1  
01010 Vitoria – Gasteiz

## Información Adicional

Si desea consultar más información al respecto, puede dirigirse a:

### **Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología**

Portal de Foronda 41, Edificio La Torre  
01010 Vitoria – Gasteiz